


## SCHWEDLEROVY VĚTY

$$\begin{aligned}\frac{dN_x(s)}{ds} &= -f_x(s) & \frac{dV_y(s)}{ds} &= -f_y(s) & \frac{dV_z(s)}{ds} &= -f_z(s) \\ \frac{dM_x(s)}{ds} &= -m_x(s) & \frac{dM_y(s)}{ds} &= -m_y(s) + V_z(s) & \frac{dM_z(s)}{ds} &= -m_z(s) - V_y(s)\end{aligned}$$

**Předpoklad** Osa  $x$  je orientovaná stejně jako parametr  $s$ .

### TRANSFORMACE SOUŘADNIC




$$\begin{aligned}\Delta x_g^{ab} &= x_g^b - x_g^a & \Delta z_g^{ab} &= z_g^b - z_g^a & \ell^{ab} &= \sqrt{(\Delta x_g^{ab})^2 + (\Delta z_g^{ab})^2} \\ c &= \Delta x_g^{ab} / \ell^{ab} & s &= \Delta z_g^{ab} / \ell^{ab}\end{aligned}$$

$$\left( \begin{array}{c} F_x \\ F_z \end{array} \right) = \left( \begin{array}{cc} c & s \\ -s & c \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} F_{x_g} \\ F_{z_g} \end{array} \right) \quad \left( \begin{array}{c} F_{x_g} \\ F_{z_g} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{cc} c & -s \\ s & c \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} F_x \\ F_z \end{array} \right)$$

**Předpoklady** Souřadný systém  $\{x, z\}$  vznikl rotací  $\{x_g, z_g\}$ , osa  $x$  je orientovaná  $a \rightarrow b$ .

### ZÁSADY VYKRESLOVÁNÍ PRŮBĚHU VNITŘNÍCH SIL: OHYBOVÉ MOMENTY



orientace obrazce striktně na stranu tažených vláken vždy v rovině, ve které působí

### PRŮZEZOVÉ CHARAKTERISTIKY

$$\begin{aligned}A &= \int_A 1 \, dA \quad [> 0 \text{ m}^2] & S_y &= \int_A z \, dA \quad [\leq 0 \text{ m}^3] & S_z &= \int_A y \, dA \quad [\leq 0 \text{ m}^3] \\ I_y &= \int_A z^2 \, dA \quad [> 0 \text{ m}^4] & I_z &= \int_A y^2 \, dA \quad [> 0 \text{ m}^4] & D_{yz} &= \int_A yz \, dA \quad [\leq 0 \text{ m}^4]\end{aligned}$$

### POLOHA TĚŽIŠTĚ C

### STEINEROVY DOPLŇKY

(posun těžištěvěho souřadného systému  $(y, z)$  o  $\bar{y}$  a  $\bar{z}$ )

$$y_C = \frac{S_z}{A} \quad z_C = \frac{S_y}{A}$$

$$I_{y'} = I_y + \bar{z}^2 A; \quad I_{z'} = I_z + \bar{y}^2 A; \quad D_{y'z'} = D_{yz} + \bar{y} \cdot \bar{z} A$$

### POTOČENÍ SOUŘADNÉHO SYSTÉMU

(o úhel  $\beta > 0$  rad proti směru hodinových ručiček)

### HLAVNÍ CENTRÁLNÍ MOMENTY SETRVAČNOSTI

$$I_{\max, \min} = \frac{I_y + I_z}{2} \pm \sqrt{\frac{(I_y - I_z)^2}{4} + D_{yz}^2}$$

$$\begin{aligned}D_{yz} > 0 \text{ m}^4 &\Rightarrow I_{\max} \text{ v II. a IV. kvadrantu} \\ D_{yz} < 0 \text{ m}^4 &\Rightarrow I_{\max} \text{ v I. a III. kvadrantu}\end{aligned}$$

### POLOMĚRY SETRVAČNOSTI

$$D_{y'z'} = 0 \text{ m}^4 \Leftrightarrow \beta = \frac{1}{2} \arctan \frac{2D_{yz}}{I_z - I_y}$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} \quad i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}}$$