

Podminky plasticity pro materialy s vnitřním třením

Podminky plasticity pro materialy s vnitřním třením

MOHR - COULOMB

DRUCKER - PRAGER

Podminky plasticity pro materialy s vnitřním třením

MOHR - COULOMB

$$f(\sigma) = \frac{1 + \sin \varphi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1 - \sin \varphi}{2} \sigma_{\min} - c_0 \cos \varphi$$

DRUCKER - PRAGER

Podmínky plasticity pro materiál s vnitřním třením

MOHR - COULOMB

$$f(\sigma) = \frac{1 + \sin \varphi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1 - \sin \varphi}{2} \sigma_{\min} - c_0 \cos \varphi$$

φ - úhel vnitřního tření

c_0 - koheze

DRUCKER - PRAGER

Podmínky plasticity pro materiál s vnitřním třením

MOHR - COULOMB

$$f(\sigma) = \frac{1 + \sin \varphi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1 - \sin \varphi}{2} \sigma_{\min} - c_0 \cos \varphi$$

φ - úhel vnitřního tření

c_0 - koheze

DRUCKER - PRAGER

$$f(\sigma) = 3 \alpha \varphi \sigma_m + \sqrt{J_2} - c_0 = 0$$

$\alpha \varphi$ - součinitel vnitřního tření

c_0 - mez kluzu ve smyku

Podmínky plasticity pro materiály s vnitřním třením

MOHR-COULOMB

$$f(\sigma) = \frac{1 + \sin \varphi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1 - \sin \varphi}{2} \sigma_{\min} - c_0 \cos \varphi$$

φ - úhel vnitřního tření

c_0 - koheze

→ speciální volba $\varphi = 0$

$$f(\sigma) = \frac{\sigma_{\max}}{2} - \frac{\sigma_{\min}}{2} - c_0 = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} - c_0$$

$$= \tau_{\max} - c_0 = \underline{\text{TRESCOVA PODMÍNKA PLASTICITY}}$$

$$(c_0 = \tau_0)$$

DRUCKER-PRAGER

$$f(\sigma) = 3 \alpha \varphi \sigma_m + \sqrt{J_2} - \tau_0 = 0$$

$\alpha \varphi$ - součinitel vnitřního tření

τ_0 - mez kluzu ve smyku

Podmínky plasticity pro materiály s vnitřním třením

MOHR-COULOMB

$$f(\sigma) = \frac{1 + \sin \varphi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1 - \sin \varphi}{2} \sigma_{\min} - c_0 \cos \varphi$$

φ - úhel vnitřního tření

c_0 - koheze

→ speciální volba $\varphi = 0$

$$f(\sigma) = \frac{\sigma_{\max}}{2} - \frac{\sigma_{\min}}{2} - c_0 = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} - c_0$$

$$= \tau_{\max} - c_0 = \underline{\text{TRESCOVA PODMÍNKA PLASTICITY}}$$

$$(c_0 = \tau_0)$$

DRUCKER-PRAGER

$$f(\sigma) = 3 \alpha_\varphi \sigma_m + \sqrt{J_2} - \tau_0 = 0$$

α_φ - součinitel vnitřního tření


τ_0 - mez kluzu ve smyku

→ speciální volba $\alpha_\varphi = 0$

$$f(\sigma) = 0 + \sqrt{J_2} - \tau_0 = 0 = \underline{\text{MISESOVA PODMÍNKA PLASTICITY}}$$



Hliník $E = 70 \text{ GPa}$
 $\sigma_0 = 215 \text{ MPa}$

Beton $f_c = 60 \text{ MPa}$
 $E = 40 \text{ GPa}$





Hliník $E = 70 \text{ GPa}$
 $\sigma_0 = 215 \text{ MPa}$

Beton $f_c = 60 \text{ MPa}$
 $E = 40 \text{ GPa}$



Hliník $E = 70 \text{ GPa}$
 $\sigma_0 = 215 \text{ MPa}$



Beton $f_c = 60 \text{ MPa}$
 $E = 40 \text{ GPa}$



podmienka rovnováhy: $2t\sigma_0 = \sigma_L D$
 $\rightarrow \sigma_L = \frac{2t\sigma_0}{D}$

Hliník $E = 70 \text{ GPa}$
 $\sigma_0 = 215 \text{ MPa}$

Beton $f_c = 60 \text{ MPa}$
 $E = 40 \text{ GPa}$




podminka rovnováhy: $2t\sigma_0 = \sigma_L D$
 $\rightarrow \sigma_L = \frac{2t\sigma_0}{D}$

pro 54% poudhu $\sigma_L = \frac{0,54 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 215}{96} = 4,8375 \text{ MPa}$

Príklad

$$\sigma_L = 5 \text{ MPa}$$



200 mm

100 mm

$$\sigma_c = 60 \text{ MPa}$$


$$\sigma_t = 6 \text{ MPa}$$

$$E = 40 \text{ GPa}$$

$$\nu = 0,2$$

Příklad

$$\sigma_L = 5 \text{ MPa}$$



200 mm

100 mm

$$f_c = 60 \text{ MPa}$$

$$f_t = 6 \text{ MPa}$$


$$E = 40 \text{ GPa}$$

$$\nu = 0,2$$

1) Určit prodloužení užitky vzorku při zatžení příčným tahem $\sigma_L = -5 \text{ MPa}$

Příklad

$$\sigma_L = 5 \text{ MPa}$$



200 mm

100 mm

$$\sigma_c = 60 \text{ MPa}$$

$$\sigma_t = 6 \text{ MPa}$$

$$E = 40 \text{ GPa}$$

$$\nu = 0,2$$

1) Určit prodloužení užitky vzorku při zatžení příčným tahem $\sigma_L = -5 \text{ MPa}$


Svislý směr - A (axial)

vodorovný směr - L (lateral)

$$\epsilon_A = \frac{1}{E} (\sigma_A - \nu \sigma_L - \nu \sigma_L) = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [0 - 0,2(-5) - 0,2(-5)] = 0,05 \cdot 10^{-3}$$

Příklad

$$\sigma_L = 5 \text{ MPa}$$



200 mm

100 mm

$$r_c = 60 \text{ MPa}$$

$$r_t = 6 \text{ MPa}$$

$$E = 40 \text{ GPa}$$

$$\nu = 0,2$$

1) Určit prodloužení užitky vzorku při zatžení příčným tahem $\sigma_L = -5 \text{ MPa}$

Svislý směr - A (axial)

Vodorovný směr - L (lateral)


$$\epsilon_A = \frac{1}{E} (\sigma_A - \nu \sigma_L - \nu \sigma_L) = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [0 - 0,2(-5) - 0,2(-5)] = 0,05 \cdot 10^{-3}$$

$$\Delta H = 200 \cdot 0,05 \cdot 10^{-3} = 0,01 \text{ mm}$$

$H \leftarrow$ $\rightarrow \epsilon_A$

Příklad

$$\sigma_L = 5 \text{ MPa}$$



200 mm

100 mm

$$f_c = 60 \text{ MPa}$$

$$f_t = 6 \text{ MPa}$$

$$E = 40 \text{ GPa}$$

$$\nu = 0,2$$

1) Určit prodloužení užitky vzorku při zatžení příčným tahem $\sigma_L = -5 \text{ MPa}$

Svislý směr - A (axial)

Vodorovný směr - L (lateral)

$$\epsilon_A = \frac{1}{E} (\sigma_A - \nu \sigma_L - \nu \sigma_L) = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [0 - 0,2(-5) - 0,2(-5)] = 0,05 \cdot 10^{-3}$$

$$\Delta H = 200 \cdot 0,05 \cdot 10^{-3} = 0,01 \text{ mm}$$


H ↙ ↘ ϵ_A

2) Určit objemovou deformaci v tomto stavu

$$\epsilon_v = \epsilon_A + \epsilon_L + \epsilon_L$$

Příklad

$$\sigma_L = 5 \text{ MPa}$$



200 mm

100 mm

$$\sigma_L = 60 \text{ MPa}$$

$$\sigma_L = 6 \text{ MPa}$$

$$E = 40 \text{ GPa}$$

$$\nu = 0,2$$

1) Určit prodloužení užitky vzorku při zatžení příčným tlakem $\sigma_L = -5 \text{ MPa}$

Svislý směr - A (axial)

Vodorovný směr - L (lateral)

$$\epsilon_A = \frac{1}{E} (\sigma_A - \nu \sigma_L - \nu \sigma_L) = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [0 - 0,2(-5) - 0,2(-5)] = 0,05 \cdot 10^{-3}$$

$$\Delta H = 200 \cdot 0,05 \cdot 10^{-3} = 0,01 \text{ mm}$$

H ↙ ↘ ϵ_A


2) Určit objemovou deformaci v tomto stavu

$$\epsilon_V = \epsilon_A + \epsilon_L + \epsilon_L$$

$$\epsilon_L = \frac{1}{E} (\sigma_L - \nu \sigma_L - \nu \sigma_A) = \frac{\sigma_L}{E} (1 - \nu) = \frac{-5}{40 \cdot 10^3} \cdot 0,8 = -0,1 \cdot 10^{-3}$$

Příklad

$$\sigma_L = 5 \text{ MPa}$$



200 mm

100 mm

$$\mu_c = 60 \text{ MPa}$$

$$\mu_t = 6 \text{ MPa}$$

$$E = 40 \text{ GPa}$$

$$\nu = 0,2$$

1) Určit prodloužení užitky vzorku při zatžení příčným tlakem $\sigma_L = -5 \text{ MPa}$

Svislý směr - A (axial)

Vodorovný směr - L (lateral)

$$\epsilon_A = \frac{1}{E} (\sigma_A - \nu \sigma_L - \nu \sigma_L) = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [0 - 0,2(-5) - 0,2(-5)] = 0,05 \cdot 10^{-3}$$

$$\Delta H = 200 \cdot 0,05 \cdot 10^{-3} = 0,01 \text{ mm}$$

$\Delta H \leftarrow \epsilon_A$

2) Určit objemovou deformaci v tomto stavu

$$\epsilon_V = \epsilon_A + \epsilon_L + \epsilon_L \quad \epsilon_L = \frac{1}{E} (\sigma_L - \nu \sigma_L - \nu \sigma_A) = \frac{\sigma_L}{E} (1 - \nu) = \frac{-5}{40 \cdot 10^3} \cdot 0,8 = -0,1 \cdot 10^{-3}$$

$$\epsilon_V = (0,05 - 0,1 - 0,1) \cdot 10^{-3} = \underline{\underline{-0,15 \cdot 10^{-3}}}$$

Vypočet parametru σ_c a $D-P$ podmiňující plasticity

1) MOR-COULOMB $f(\sigma) = \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{max} - \frac{1-\sin\varphi}{2} \sigma_{min} - c \cos\varphi$

Vypočet parametru τ - c a D - ϕ podminuly plasticity

1) MOHR-COULOMB $f(\sigma) = \frac{1+\sin\phi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1-\sin\phi}{2} \sigma_{\min} - c \cos\phi$

$f_c = 60 \text{ MPa} \rightarrow \sigma_{\min} = -60 \text{ MPa}$

$f_t = 6 \text{ MPa} \rightarrow \sigma_{\max} = 6 \text{ MPa}$

Vypočet parametru τ - c a D - P podminuly plasticity

1) MOHR-COULOMB $f(\sigma) = \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1-\sin\varphi}{2} \sigma_{\min} - c \cos\varphi$

$f_c = 60 \text{ MPa} \rightarrow \sigma_{\min} = -60 \text{ MPa}$

$f_t = 6 \text{ MPa} \rightarrow \sigma_{\max} = 6 \text{ MPa}$

$\rightarrow 0 = \frac{1+\sin\varphi}{2} \cdot 0 - \frac{1-\sin\varphi}{2} \cdot (-60) - c \cdot \cos\varphi$

$\rightarrow 0 = \frac{1+\sin\varphi}{2} \cdot 6 - \frac{1-\sin\varphi}{2} \cdot 0 - c \cdot \cos\varphi$

Výpočet parametru σ_c a $D-P$ podminuly plasticity

1) MOHR-COULOMB $f(\sigma) = \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1-\sin\varphi}{2} \sigma_{\min} - c_0 \cos\varphi$

$f_c = 60 \text{ MPa} \rightarrow \sigma_{\min} = -60 \text{ MPa}$

$f_t = 6 \text{ MPa} \rightarrow \sigma_{\max} = 6 \text{ MPa}$

$\rightarrow 0 = \frac{1+\sin\varphi}{2} \cdot 0 - \frac{1-\sin\varphi}{2} \cdot (-60) - c_0 \cdot \cos\varphi$ (I)

$\rightarrow 0 = \frac{1+\sin\varphi}{2} \cdot 6 - \frac{1-\sin\varphi}{2} \cdot 0 - c_0 \cdot \cos\varphi$ (II)

(I-II) : $0 = -\frac{1+\sin\varphi}{2} \cdot 6 - \frac{1-\sin\varphi}{2} (-60)$

$(1+\sin\varphi) \cdot 6 = (1-\sin\varphi) 60$

$1+\sin\varphi = 10 - 10\sin\varphi$

$11\sin\varphi = 9$

$\sin\varphi = \frac{9}{11}$

$\varphi = 54,903^\circ$

Výpočet parametru σ_c a $D-P$ podmiňující plasticitu

1) MOHR-COULOMB $f(\sigma) = \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1-\sin\varphi}{2} \sigma_{\min} - c_0 \cos\varphi$

$$f_c = 60 \text{ MPa} \rightarrow \sigma_{\min} = -60 \text{ MPa}$$

$$f_t = 6 \text{ MPa} \rightarrow \sigma_{\max} = 6 \text{ MPa}$$

$$\rightarrow 0 = \frac{1+\sin\varphi}{2} \cdot 0 - \frac{1-\sin\varphi}{2} \cdot (-60) - c_0 \cdot \cos\varphi \quad \textcircled{\text{I}}$$

$$\rightarrow 0 = \frac{1+\sin\varphi}{2} \cdot 6 - \frac{1-\sin\varphi}{2} \cdot 0 - c_0 \cdot \cos\varphi \quad \textcircled{\text{II}}$$

$$\textcircled{\text{I}} - \textcircled{\text{II}} : 0 = -\frac{1+\sin\varphi}{2} \cdot 6 - \frac{1-\sin\varphi}{2} (-60)$$

$$\textcircled{\text{I}} : c_0 = -\frac{1-\sin\varphi}{2 \cdot \cos\varphi} (-60) = 30 \frac{1-\sin\varphi}{\cos\varphi} = \underline{\underline{9,487 \text{ MPa}}}$$

$$(1+\sin\varphi) \cdot 6 = (1-\sin\varphi) 60$$

$$1+\sin\varphi = 10 - 10 \sin\varphi$$

$$11 \sin\varphi = 9$$

$$\sin\varphi = \frac{9}{11}$$

$$\varphi = \underline{\underline{54,903^\circ}}$$

2) DRUCKER - PRAGER

$$f(\sigma) = \alpha_e I_1 + \sqrt{J_2} - \tau_0$$

$$f_c = 60 \text{ MPa}$$

$$f_t = 6 \text{ MPa}$$

$$(\sigma_1 = 0, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = -60 \text{ MPa})$$

$$(\sigma_1 = 6 \text{ MPa}, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = 0)$$

2) DRUCKER - PRAGER

$$f(\sigma) = \alpha_p I_1 + \sqrt{J_2} - \tau_0$$

$$f_c = 60 \text{ MPa} \quad (\sigma_1 = 0, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = -60 \text{ MPa})$$

$$f_t = 6 \text{ MPa} \quad (\sigma_1 = 6 \text{ MPa}, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = 0)$$

$$\rightarrow \alpha_p I_1 + \sqrt{J_2} - \tau_0 = 0$$

$$\hookrightarrow (0+0+(-60)) \rightarrow \frac{1}{6} [0^2 + 60^2 + 60^2] = 1200 \text{ (MPa}^2)$$

$$-60\alpha_p + \sqrt{1200} - \tau_0 = 0$$

$$\rightarrow \alpha_p (6+0+0) + \sqrt{\frac{1}{6} [6^2 + 6^2 + 0]} - \tau_0 = 0$$

$$6\alpha_p + \sqrt{12} - \tau_0 = 0$$

2) DRUCKER - PRAGER

$$f(\sigma) = \alpha_\varphi I_1 + \sqrt{J_2} - \tau_0$$

$$f_c = 60 \text{ MPa} \quad (\sigma_1 = 0, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = -60 \text{ MPa})$$

$$f_t = 6 \text{ MPa} \quad (\sigma_1 = 6 \text{ MPa}, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = 0)$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \alpha_\varphi I_1 + \sqrt{J_2} - \tau_0 &= 0 \\ \hookrightarrow (0+0+(-60)) &\rightarrow \frac{1}{6} [0^2 + 60^2 + 60^2] = 1200 \text{ (MPa}^2\text{)} \\ -60\alpha_\varphi + \sqrt{1200} - \tau_0 &= 0 \quad (\text{I}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \alpha_\varphi (6+0+0) + \sqrt{\frac{1}{6} [6^2 + 6^2 + 0]} - \tau_0 &= 0 \\ 6\alpha_\varphi + \sqrt{12} - \tau_0 &= 0 \quad (\text{II}) \end{aligned}$$

$$(\text{II}) - (\text{I}): 66\alpha_\varphi + \sqrt{12} - \sqrt{1200} = 0$$

$$\alpha_\varphi = \frac{\sqrt{1200} - \sqrt{12}}{66} = \underline{\underline{0,4724}}$$

prípady obecné:

$$\alpha_\varphi = \frac{f_c - f_t}{\sqrt{3}(f_t + f_c)} ; f_c > 0 (!!!)$$

2) DRUCKER - PRAGER

$$f(\sigma) = \alpha_\varphi I_1 + \sqrt{J_2} - \tau_0$$

$$f_c = 60 \text{ MPa} \quad (\sigma_1 = 0, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = -60 \text{ MPa})$$

$$f_t = 6 \text{ MPa} \quad (\sigma_1 = 6 \text{ MPa}, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = 0)$$

$$\rightarrow \alpha_\varphi I_1 + \sqrt{J_2} - \tau_0 = 0$$

$$\hookrightarrow (0+0+(-60)) \rightarrow \frac{1}{6} [0^2 + 60^2 + 60^2] = 1200 \text{ (MPa}^2\text{)}$$

$$-60\alpha_\varphi + \sqrt{1200} - \tau_0 = 0 \quad (\text{I})$$

$$\rightarrow \alpha_\varphi (6+0+0) + \sqrt{\frac{1}{6} [6^2 + 6^2 + 0]} - \tau_0 = 0$$

$$6\alpha_\varphi + \sqrt{12} - \tau_0 = 0 \quad (\text{II})$$

$$(\text{II}) - (\text{I}): 66\alpha_\varphi + \sqrt{12} - \sqrt{1200} = 0$$

$$\alpha_\varphi = \frac{\sqrt{1200} - \sqrt{12}}{66} = \underline{\underline{0,4724}}$$

připadne obecně:

$$\alpha_\varphi = \frac{f_c - f_t}{\sqrt{3}(f_t + f_c)} ; f_c > 0 (!!!)$$

Dopisek τ_0 z (I):

$$\begin{aligned} \tau_0 &= \sqrt{1200} - 60 \cdot \alpha_\varphi = \sqrt{1200} - 60 \cdot 0,4724 = \\ &= \underline{\underline{6,298 \text{ MPa}}} \end{aligned}$$

2) DRUCKER - PRAGER

$$f(\sigma) = \alpha_\varphi I_1 + \sqrt{J_2} - \tau_0$$

$$f_c = 60 \text{ MPa} \quad (\sigma_1 = 0, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = -60 \text{ MPa})$$

$$f_t = 6 \text{ MPa} \quad (\sigma_1 = 6 \text{ MPa}, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = 0)$$

$$\rightarrow \alpha_\varphi I_1 + \sqrt{J_2} - \tau_0 = 0$$

$$\hookrightarrow (0+0+(-60)) \rightarrow \frac{1}{6} [0^2 + 60^2 + 60^2] = 1200 \text{ (MPa}^2\text{)}$$

$$-60\alpha_\varphi + \sqrt{1200} - \tau_0 = 0 \quad (\text{I})$$

$$\rightarrow \alpha_\varphi (6+0+0) + \sqrt{\frac{1}{6} [6^2 + 6^2 + 0]} - \tau_0 = 0$$

$$6\alpha_\varphi + \sqrt{12} - \tau_0 = 0 \quad (\text{II})$$

$$(\text{II}) - (\text{I}): 66\alpha_\varphi + \sqrt{12} - \sqrt{1200} = 0$$

$$\alpha_\varphi = \frac{\sqrt{1200} - \sqrt{12}}{66} = \underline{\underline{0,4724}}$$

připadne obecně:

$$\alpha_\varphi = \frac{f_c - f_t}{\sqrt{3}(f_t + f_c)} ; f_c > 0 (!!!)$$

Dopčet τ_0 z (I):

$$\begin{aligned} \tau_0 &= \sqrt{1200} - 60 \cdot \alpha_\varphi = \sqrt{1200} - 60 \cdot 0,4724 = \\ &= \underline{\underline{6,298 \text{ MPa}}} \end{aligned}$$

$$\tau_0 = f_t \left(\alpha_\varphi + \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

Určeni' stavu pro D-P a M-c pro zadanou napjatost:

$$\sigma_x = 5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = -5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_z = -10 \text{ MPa}$$

Určeni stavu pro D-P a M-c pro zadanou napijatost:

$$\sigma_x = 5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = -5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_z = -10 \text{ MPa}$$

$$f_{mc}(\sigma) = 0 \rightarrow \text{plastický stav}$$

Určeni' stavu pro D-P a M-c pro zadanou napijatost:

$$\sigma_x = 5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = -5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_z = -10 \text{ MPa}$$

$$f_{MC}(\sigma) = 0 \rightarrow \text{plastický stav}$$

$$f_{DP}(\sigma) = -3,38 \rightarrow \text{prožný stav}$$

Určeni' stavu pro D-P a M-c pro zadanou napijatost:

$$\sigma_x = 5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = -5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_z = -10 \text{ MPa}$$

$$\sigma_x = 3 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = \sigma_x$$

$$\sigma_z = -16,5 \text{ MPa}$$

$$f_{MC}(\sigma) = 0 \rightarrow \text{plastický stav}$$

$$f_{DP}(\sigma) = -3,38 \rightarrow \text{prožný stav}$$

Určeni' stavu pro D-P a M-c pro zadanou napjatost:

$$\sigma_x = 5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = -5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_z = -10 \text{ MPa}$$

$$\sigma_x = 3 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = \sigma_x$$

$$\sigma_z = -16,5 \text{ MPa}$$

$$f_{MC}(\sigma) = 0 \rightarrow \text{plastický stav}$$

$$f_{DP}(\sigma) = -3,38 \rightarrow \text{pružný stav}$$

$$f_{MC}(\sigma) = -1,23 \rightarrow \text{pružný stav}$$

Určeni' stavu pro D-P a M-c pro zadanou napjatost:

$$\sigma_x = 5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = -5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_z = -10 \text{ MPa}$$

$$\sigma_x = 3 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = \sigma_x$$

$$\sigma_z = -16,5 \text{ MPa}$$

$$f_{MC}(\sigma) = 0 \rightarrow \text{plasticky' stav}$$

$$f_{DP}(\sigma) = -3,38 \rightarrow \text{pružny' stav}$$

$$f_{MC}(\sigma) = -1,23 \rightarrow \text{pružny' stav}$$

$$f_{DP}(\sigma) = 0 \rightarrow \text{plasticky' stav}$$

Vypočet svisleho napětí, při kterém je dosaženo plastického stavu:

1) MOHR-COULOMB $f(\sigma) = \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1-\sin\varphi}{2} \sigma_{\min} - c_0 \cos\varphi$; $\varphi = 54,903^\circ$, $c_0 = 9,487 \text{ MPa}$

Vypočet svisleho napětí, při kterém je dosaženo plastického stavu:

1) MOHR-COULOMB $f(\sigma) = \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1-\sin\varphi}{2} \sigma_{\min} - c_0 \cos\varphi$; $\varphi = 54,903^\circ$, $c_0 = 9,487 \text{ MPa}$

$$\sigma_{\max} = -5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\min} = ?$$

$$\sigma_{\min} = \frac{-c_0 \cdot \cos\varphi + \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max}}{\frac{1-\sin\varphi}{2}} = -110 \text{ MPa}$$

Vypočet svislého napětí, při kterém je dosaženo plastického stavu:

1) MOHR-COULOMB $f(\sigma) = \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1-\sin\varphi}{2} \sigma_{\min} - c_0 \cos\varphi$; $\varphi = 54,903^\circ$, $c_0 = 9,487 \text{ MPa}$

$$\sigma_{\max} = -5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\min} = ?$$

$$\sigma_{\min} = \frac{-c_0 \cdot \cos\varphi + \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max}}{\frac{1-\sin\varphi}{2}} = -110 \text{ MPa}$$

2) DRUCKER-PRAGER $f(\sigma) = \alpha_\varphi I_1 + \sqrt{J_2} - c_0$; $\alpha_\varphi = 0,4724$, $c_0 = 6,298 \text{ MPa}$

Vypočet svislého napětí, při kterém je dosaženo plastického stavu:

1) MOHR-COULOMB $f(\sigma) = \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1-\sin\varphi}{2} \sigma_{\min} - c_0 \cos\varphi$; $\varphi = 54,903^\circ$, $c_0 = 9,487 \text{ MPa}$

$$\sigma_{\max} = -5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\min} = ? \quad \sigma_{\min} = \frac{-c_0 \cdot \cos\varphi + \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max}}{\frac{1-\sin\varphi}{2}} = -110 \text{ MPa}$$

2) DRUCKER-PRAGER $f(\sigma) = \alpha_\varphi I_1 + \sqrt{J_2} - c_0$; $\alpha_\varphi = 0,4724$, $c_0 = 6,298 \text{ MPa}$

$$I_1 = 2\sigma_L + \sigma_A$$

$$J_2 = \frac{1}{6} \left[(\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\cancel{\sigma_L - \sigma_L})^2 \right] = \frac{(\sigma_A - \sigma_L)^2}{3}$$

Vypočet svislého napětí, při kterém je dosaženo plastického stavu:

1) MOHR-COULOMB $f(\sigma) = \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1-\sin\varphi}{2} \sigma_{\min} - c_0 \cos\varphi$; $\varphi = 54,903^\circ$, $c_0 = 9,487 \text{ MPa}$

$$\sigma_{\max} = -5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\min} = ? \quad \sigma_{\min} = \frac{-c_0 \cdot \cos\varphi + \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max}}{\frac{1-\sin\varphi}{2}} = -110 \text{ MPa}$$

2) DRUCKER-PRAGER $f(\sigma) = \alpha_\varphi I_1 + \sqrt{J_2} - c_0$; $\alpha_\varphi = 0,4724$, $c_0 = 6,298 \text{ MPa}$

$$I_1 = 2\sigma_L + \sigma_A$$

$$J_2 = \frac{1}{6} \left[(\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\cancel{\sigma_L - \sigma_L})^2 \right] = \frac{(\sigma_A - \sigma_L)^2}{3}$$

$$\alpha_\varphi (2\sigma_L + \sigma_A) \pm (\sigma_A - \sigma_L) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} - c_0 = 0$$

$$\rightarrow 2\sigma_L \alpha_\varphi - \frac{\sigma_L}{\sqrt{3}} + \sigma_A \alpha_\varphi + \frac{\sigma_A}{\sqrt{3}} - c_0 = 0 \rightarrow \sigma_{A1} = \frac{\sigma_L \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - 2\alpha_\varphi \right) + c_0}{\frac{1}{\sqrt{3}} + \alpha_\varphi}$$

Vypočet svisleho napeti, při kterém je dosaženo plastického stavu:

1) MOHR-COULOMB $f(\sigma) = \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1-\sin\varphi}{2} \sigma_{\min} - c_0 \cos\varphi$; $\varphi = 54,903^\circ$, $c_0 = 9,487 \text{ MPa}$

$$\sigma_{\max} = -5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\min} = ? \quad \sigma_{\min} = \frac{-c_0 \cdot \cos\varphi + \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max}}{\frac{1-\sin\varphi}{2}} = -110 \text{ MPa}$$

2) DRUCKER-PRAGER $f(\sigma) = \alpha_\varphi I_1 + \sqrt{J_2} - c_0$; $\alpha_\varphi = 0,4724$, $c_0 = 6,298 \text{ MPa}$

$$I_1 = 2\sigma_L + \sigma_A$$

$$J_2 = \frac{1}{6} \left[(\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\cancel{\sigma_L - \sigma_L})^2 \right] = \frac{(\sigma_A - \sigma_L)^2}{3}$$

$$\alpha_\varphi (2\sigma_L + \sigma_A) \pm (\sigma_A - \sigma_L) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} - c_0 = 0$$

$$\rightarrow 2\sigma_L \alpha_\varphi - \frac{\sigma_L}{\sqrt{3}} + \sigma_A \alpha_\varphi + \frac{\sigma_A}{\sqrt{3}} - c_0 = 0 \rightarrow \sigma_{A1} = \frac{\sigma_L \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - 2\alpha_\varphi \right) + c_0}{\frac{1}{\sqrt{3}} + \alpha_\varphi}$$

$$\rightarrow 2\sigma_L \alpha_\varphi + \frac{\sigma_L}{\sqrt{3}} + \sigma_A \left(\alpha_\varphi - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) - c_0 = 0 \rightarrow \sigma_{A2} = \frac{\sigma_L \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} - 2\alpha_\varphi \right) + c_0}{\alpha_\varphi - \frac{1}{\sqrt{3}}}$$

Vypočet svisleho napeti, při kterém je dosaženo plastického stavu:

1) MOHR-COULOMB $f(\sigma) = \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1-\sin\varphi}{2} \sigma_{\min} - c_0 \cos\varphi$; $\varphi = 54,903^\circ$, $c_0 = 9,487 \text{ MPa}$

$$\sigma_{\max} = -5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\min} = ? \quad \sigma_{\min} = \frac{-c_0 \cdot \cos\varphi + \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max}}{\frac{1-\sin\varphi}{2}} = -110 \text{ MPa}$$

2) DRUCKER-PRAGER $f(\sigma) = \alpha_\varphi I_1 + \sqrt{J_2} - c_0$; $\alpha_\varphi = 0,4724$, $c_0 = 6,298 \text{ MPa}$

$$I_1 = 2\sigma_L + \sigma_A$$

$$J_2 = \frac{1}{6} \left[(\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\cancel{\sigma_L - \sigma_L})^2 \right] = \frac{(\sigma_A - \sigma_L)^2}{3}$$

$$\alpha_\varphi (2\sigma_L + \sigma_A) \pm (\sigma_A - \sigma_L) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} - c_0 = 0$$

$$\rightarrow 2\sigma_L \alpha_\varphi - \frac{\sigma_L}{\sqrt{3}} + \sigma_A \alpha_\varphi + \frac{\sigma_A}{\sqrt{3}} - c_0 = 0 \rightarrow \sigma_{A1} = \frac{\sigma_L \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - 2\alpha_\varphi \right) + c_0}{\frac{1}{\sqrt{3}} + \alpha_\varphi} = 7,75 \text{ MPa}$$

$$\rightarrow 2\sigma_L \alpha_\varphi + \frac{\sigma_L}{\sqrt{3}} + \sigma_A \left(\alpha_\varphi - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) - c_0 = 0 \rightarrow \sigma_{A2} = \frac{\sigma_L \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} - 2\alpha_\varphi \right) + c_0}{\alpha_\varphi - \frac{1}{\sqrt{3}}} = \underline{\underline{-132,5 \text{ MPa}}}$$

Vypočet svisleho napeti, při kterém je dosaženo plastického stavu:

1) MOHR-COULOMB $f(\sigma) = \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max} - \frac{1-\sin\varphi}{2} \sigma_{\min} - c_0 \cos\varphi$; $\varphi = 54,903^\circ$, $c_0 = 9,487 \text{ MPa}$

$$\sigma_{\max} = -5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\min} = ? \quad \sigma_{\min} = \frac{-c_0 \cdot \cos\varphi + \frac{1+\sin\varphi}{2} \sigma_{\max}}{\frac{1-\sin\varphi}{2}} = -110 \text{ MPa}$$

2) DRUCKER-PRAGER $f(\sigma) = \alpha_\varphi I_1 + \sqrt{J_2} - c_0$; $\alpha_\varphi = 0,4724$, $c_0 = 6,298 \text{ MPa}$

$$I_1 = 2\sigma_L + \sigma_A$$

$$J_2 = \frac{1}{6} \left[(\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\cancel{\sigma_L - \sigma_L})^2 \right] = \frac{(\sigma_A - \sigma_L)^2}{3}$$

$$\alpha_\varphi (2\sigma_L + \sigma_A) \pm (\sigma_A - \sigma_L) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} - c_0 = 0$$

$$\rightarrow 2\sigma_L \alpha_\varphi - \frac{\sigma_L}{\sqrt{3}} + \sigma_A \alpha_\varphi + \frac{\sigma_A}{\sqrt{3}} - c_0 = 0 \rightarrow \sigma_{A1} = \frac{\sigma_L \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - 2\alpha_\varphi \right) + c_0}{\frac{1}{\sqrt{3}} + \alpha_\varphi} = 7,75 \text{ MPa} \quad \times$$

$$\rightarrow 2\sigma_L \alpha_\varphi + \frac{\sigma_L}{\sqrt{3}} + \sigma_A \left(\alpha_\varphi - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) - c_0 = 0 \rightarrow \sigma_{A2} = \frac{\sigma_L \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} - 2\alpha_\varphi \right) + c_0}{\alpha_\varphi - \frac{1}{\sqrt{3}}} = \underline{\underline{-132,15 \text{ MPa}}}$$

Pro okamžitě dosažení plastického stavu (D-P) dopočítat pružnou deformaci

$$\begin{aligned}\sigma_L &= -5 \text{ MPa} & \nu &= 0,2 \\ \sigma_A &= -132,5 \text{ MPa} & E &= 40 \text{ GPa}\end{aligned}$$

Pro okamžitě dosažení plastického stavu (D-P) dopočítat pružnou deformaci

$$\sigma_L = -5 \text{ MPa} \quad \nu = 0,2$$

$$\sigma_A = -132,5 \text{ MPa} \quad E = 40 \text{ GPa}$$

$$\varepsilon_A = \frac{1}{E} [\sigma_A - 2\nu\sigma_L] = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [-132,5 - 2 \cdot 0,2 \cdot (-5)] = -3,2625 \cdot 10^{-3}$$

Pro okamžitě dosažení plastického stavu (D-P) dopočítat pružnou deformaci

$$\begin{aligned}\sigma_L &= -5 \text{ MPa} & \nu &= 0,2 \\ \sigma_A &= -132,5 \text{ MPa} & E &= 40 \text{ GPa}\end{aligned}$$

$$\varepsilon_A = \frac{1}{E} [\sigma_A - 2\nu\sigma_L] = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [-132,5 - 2 \cdot 0,2 \cdot (-5)] = -3,2625 \cdot 10^{-3}$$

$$\varepsilon_L = \frac{1}{E} [\sigma_L - \nu\sigma_L - \nu\sigma_A] = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [-5 - 0,2 \cdot (-5) - 0,2 \cdot (-132,5)] = 0,5625 \cdot 10^{-3}$$

Pro okamžitě dosažení plastického stavu (D-P) dopočítat pružnou deformaci

$$\begin{aligned}\sigma_L &= -5 \text{ MPa} & \nu &= 0,2 \\ \sigma_A &= -132,5 \text{ MPa} & E &= 40 \text{ GPa}\end{aligned}$$

$$\varepsilon_A = \frac{1}{E} [\sigma_A - 2\nu\sigma_L] = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [-132,5 - 2 \cdot 0,2 \cdot (-5)] = -3,2625 \cdot 10^{-3}$$

$$\varepsilon_L = \frac{1}{E} [\sigma_L - \nu\sigma_L - \nu\sigma_A] = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [-5 - 0,2 \cdot (-5) - 0,2 \cdot (-132,5)] = 0,5625 \cdot 10^{-3}$$

objemová deformace

$$\varepsilon_V = \varepsilon_A + 2\varepsilon_L = -2,1375 \cdot 10^{-3}$$

Pro okamžitě dosažení plastického stavu (D-P) dopočítat pružnou deformaci

$$\begin{aligned}\sigma_L &= -5 \text{ MPa} & \nu &= 0,2 \\ \sigma_A &= -132,5 \text{ MPa} & E &= 40 \text{ GPa}\end{aligned}$$

$$\varepsilon_A = \frac{1}{E} [\sigma_A - 2\nu\sigma_L] = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [-132,5 - 2 \cdot 0,2 \cdot (-5)] = -3,2625 \cdot 10^{-3}$$

$$\varepsilon_L = \frac{1}{E} [\sigma_L - \nu\sigma_L - \nu\sigma_A] = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [-5 - 0,2 \cdot (-5) - 0,2 \cdot (-132,5)] = 0,5625 \cdot 10^{-3}$$

objemová deformace

$$\varepsilon_V = \varepsilon_A + 2\varepsilon_L = -2,1375 \cdot 10^{-3}$$

Zatížení pokračuje, poměr složek napětí je konstantní

→ vypočítat plastickou deformaci pro okamžik, kdy $\varepsilon_A = -1\%$

Pro okamžitě dosažení plastického stavu (D-P) dopočítat pružnou deformaci

$$\begin{aligned}\sigma_L &= -5 \text{ MPa} & \nu &= 0,2 \\ \sigma_A &= -132,5 \text{ MPa} & E &= 40 \text{ GPa}\end{aligned}$$

$$\varepsilon_A = \frac{1}{E} [\sigma_A - 2\nu\sigma_L] = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [-132,5 - 2 \cdot 0,2 \cdot (-5)] = -3,2625 \cdot 10^{-3}$$

$$\varepsilon_L = \frac{1}{E} [\sigma_L - \nu\sigma_L - \nu\sigma_A] = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [-5 - 0,2 \cdot (-5) - 0,2 \cdot (-132,5)] = 0,5625 \cdot 10^{-3}$$

objemová deformace

$$\varepsilon_V = \varepsilon_A + 2\varepsilon_L = -2,1375 \cdot 10^{-3}$$

Zatížení pokračuje, poměr složek napětí je konstantní

→ vypočítat plastickou deformaci pro okamžik, kdy $\varepsilon_A = -1\%$

pro sdružený zákon plastického přetváření

$$\dot{\varepsilon}_p = \lambda \frac{\partial f(\sigma)}{\partial \sigma}$$

Pro okamžitě dosažení plastického stavu (D-P) dopočítat pružnou deformaci

$$\begin{aligned}\sigma_L &= -5 \text{ MPa} & \nu &= 0,2 \\ \sigma_A &= -132,5 \text{ MPa} & E &= 40 \text{ GPa}\end{aligned}$$

$$\varepsilon_A = \frac{1}{E} [\sigma_A - 2\nu\sigma_L] = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [-132,5 - 2 \cdot 0,2 \cdot (-5)] = -3,2625 \cdot 10^{-3}$$

$$\varepsilon_L = \frac{1}{E} [\sigma_L - \nu\sigma_L - \nu\sigma_A] = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [-5 - 0,2 \cdot (-5) - 0,2 \cdot (-132,5)] = 0,5625 \cdot 10^{-3}$$

objemová deformace

$$\varepsilon_V = \varepsilon_A + 2\varepsilon_L = -2,1375 \cdot 10^{-3}$$

Zatížení pokračuje, poměr složek napětí je konstantní

→ vypočítat plastickou deformaci pro okamžik, kdy $\varepsilon_A = -1\%$

pro sdružený zákon plastického přetváření

NEBRUŽENY zákon

$$\dot{\varepsilon}_p = \dot{\lambda} \frac{\partial f(\sigma)}{\partial \sigma}$$

$$\dot{\varepsilon}_p = \dot{\lambda} \frac{\partial g(\sigma)}{\partial \sigma}$$

Pro okamžitě dosažení plastického stavu (D-P) dopočítat pružnou deformaci

$$\sigma_L = -5 \text{ MPa} \quad \nu = 0,2$$

$$\sigma_A = -132,5 \text{ MPa} \quad E = 40 \text{ GPa}$$

$$\varepsilon_A = \frac{1}{E} [\sigma_A - 2\nu\sigma_L] = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [-132,5 - 2 \cdot 0,2 \cdot (-5)] = -3,2625 \cdot 10^{-3}$$

$$\varepsilon_L = \frac{1}{E} [\sigma_L - \nu\sigma_L - \nu\sigma_A] = \frac{1}{40 \cdot 10^3} [-5 - 0,2 \cdot (-5) - 0,2 \cdot (-132,5)] = 0,5625 \cdot 10^{-3}$$

objemová deformace

$$\varepsilon_V = \varepsilon_A + 2\varepsilon_L = -2,1375 \cdot 10^{-3}$$

Zatížení pokračuje, poměr složek napětí je konstantní

→ vypočítat plastickou deformaci pro okamžik, kdy $\varepsilon_A = -1\%$

pro sdružený zákon plastického přetváření

NEBRUŽENÝ ZÁKON

$$\dot{\varepsilon}_p = \dot{\lambda} \frac{\partial f(\sigma)}{\partial \sigma}$$

$$\dot{\varepsilon}_p = \dot{\lambda} \frac{\partial g(\sigma)}{\partial \sigma}$$

→ pro D-P zákon $\alpha_\phi \rightarrow \alpha_\psi$

↳ součinitel dilatace

$$\frac{\partial g(\sigma)}{\partial \sigma_x} = \frac{\partial I_1}{\partial \sigma_x} \alpha_\psi + \frac{\partial \sqrt{J_2}}{\partial \sigma_x}$$

$$\frac{\partial g(\sigma)}{\partial \sigma_x} = \frac{\partial F_1}{\partial \sigma_x} \alpha_\psi + \frac{\partial \sqrt{J_2}}{\partial \sigma_x}$$



$$\frac{\partial (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)}{\partial \sigma_x} = 1 + 0 + 0$$

$$\frac{\partial f(\sigma)}{\partial \sigma_x} = \frac{\partial F_1}{\partial \sigma_x} \alpha_\psi + \frac{\partial \sqrt{J_2}}{\partial \sigma_x}$$

$$\frac{\partial (\sigma_x + \sigma_j + \sigma_z)}{\partial \sigma_x} = 1 + 0 + 0$$

$$\frac{1}{2\sqrt{J_2}} \frac{\partial J_2}{\partial \sigma_x}$$

$$\frac{\partial \frac{1}{6} [(\sigma_x - \sigma_j)^2 + (\sigma_x - \sigma_z)^2 + (\sigma_j - \sigma_z)^2]}{\partial \sigma_x} = \frac{1}{6} [2(\sigma_x - \sigma_j) + 2(\sigma_x - \sigma_z)]$$

$$\frac{\partial f(\sigma)}{\partial \sigma_x} = \frac{\partial F_1}{\partial \sigma_x} \alpha_\psi + \frac{\partial \sqrt{J_2}}{\partial \sigma_x}$$

$$\frac{\partial (\sigma_x + \sigma_j + \sigma_z)}{\partial \sigma_x} = 1 + 0 + 0$$

$$\frac{1}{2\sqrt{J_2}} \frac{\partial J_2}{\partial \sigma_x}$$

$$\frac{\partial \frac{1}{6} [(\sigma_x - \sigma_j)^2 + (\sigma_x - \sigma_z)^2 + (\sigma_j - \sigma_z)^2]}{\partial \sigma_x} = \frac{1}{6} [2(\sigma_x - \sigma_j) + 2(\sigma_x - \sigma_z)] = \frac{1}{3} [2\sigma_x - \sigma_j - \sigma_z]$$

$$\frac{\partial f(\sigma)}{\partial \sigma_x} = \frac{\partial F_1}{\partial \sigma_x} \alpha_\psi + \frac{\partial \sqrt{J_2}}{\partial \sigma_x}$$

$$\frac{\partial (\sigma_x + \sigma_j + \sigma_z)}{\partial \sigma_x} = 1 + 0 + 0$$

$$\frac{1}{2\sqrt{J_2}} \frac{\partial J_2}{\partial \sigma_x}$$

$$\frac{\partial \frac{1}{6} [(\sigma_x - \sigma_j)^2 + (\sigma_x - \sigma_z)^2 + (\sigma_j - \sigma_z)^2]}{\partial \sigma_x} = \frac{1}{6} [2(\sigma_x - \sigma_j) + 2(\sigma_x - \sigma_z)] =$$

$$= \frac{1}{3} [2\sigma_x - \sigma_j - \sigma_z] =$$

$$= \frac{1}{3} [3\sigma_x - 3\sigma_m] = \sigma_x$$

$$\frac{\partial g(\sigma)}{\partial \sigma_x} = \frac{\partial F_1}{\partial \sigma_x} \alpha_\psi + \frac{\partial \sqrt{J_2}}{\partial \sigma_x}$$

$$\frac{\partial (\sigma_x + \sigma_j + \sigma_z)}{\partial \sigma_x} = 1 + 0 + 0$$

$$\frac{1}{2\sqrt{J_2}} \frac{\partial J_2}{\partial \sigma_x}$$

$$\frac{\partial \frac{1}{6} [(\sigma_x - \sigma_j)^2 + (\sigma_x - \sigma_z)^2 + (\sigma_j - \sigma_z)^2]}{\partial \sigma_x} = \frac{1}{6} [2(\sigma_x - \sigma_j) + 2(\sigma_x - \sigma_z)] =$$

$$= \frac{1}{3} [2\sigma_x - \sigma_j - \sigma_z] =$$

$$= \frac{1}{3} [3\sigma_x - 3\sigma_m] = S_x$$

$$\Rightarrow \frac{\partial g(\sigma)}{\partial \sigma_x} = \alpha_\psi + \frac{S_x}{2\sqrt{J_2}}$$

$$\frac{\partial g(\sigma)}{\partial \sigma_j} = \alpha_\psi + \frac{S_j}{2\sqrt{J_2}}$$

$$\frac{\partial g(\sigma)}{\partial \sigma_x} = \frac{\partial F_1}{\partial \sigma_x} \alpha_\psi + \frac{\partial \sqrt{J_2}}{\partial \sigma_x}$$

$$\frac{\partial (\sigma_x + \sigma_j + \sigma_z)}{\partial \sigma_x} = 1 + 0 + 0$$

$$\frac{1}{2\sqrt{J_2}} \frac{\partial J_2}{\partial \sigma_x}$$

$$\frac{\partial \frac{1}{6} [(\sigma_x - \sigma_j)^2 + (\sigma_x - \sigma_z)^2 + (\sigma_j - \sigma_z)^2]}{\partial \sigma_x} = \frac{1}{6} [2(\sigma_x - \sigma_j) + 2(\sigma_x - \sigma_z)] =$$

$$= \frac{1}{3} [2\sigma_x - \sigma_j - \sigma_z] =$$

$$= \frac{1}{3} [3\sigma_x - 3\sigma_m] = S_x$$

$$\Rightarrow \frac{\partial g(\sigma)}{\partial \sigma_x} = \alpha_\psi + \frac{S_x}{2\sqrt{J_2}}$$

$$\frac{\partial g(\sigma)}{\partial \sigma_j} = \alpha_\psi + \frac{S_j}{2\sqrt{J_2}}$$

pro $f = g$

$$\frac{\partial g(\sigma)}{\partial \sigma_x} = \alpha_\psi + \frac{S_x}{2\sqrt{J_2}}$$

→ zpět k příkladu: $\sigma_m = \frac{1}{3}(-5 + (-5) + (-132,5)) = -47,5 \text{ MPa}$

$$S_x = "s_L" = \sigma_L - \sigma_m = -5 - (-47,5) = 42,5 \text{ MPa}$$

$$S_z = "s_A" = \sigma_A - \sigma_m = -85 \text{ MPa}$$

→ zpět k příkladu: $\sigma_m = \frac{1}{3}(-5 + (-5) + (-132,5)) = -47,5 \text{ MPa}$

$$S_x = "s_L" = \sigma_L - \sigma_m = -5 - (-47,5) = 42,5 \text{ MPa}$$

$$S_z = "s_A" = \sigma_A - \sigma_m = -85 \text{ MPa}$$

$$J_2 = \frac{1}{6} [(\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\sigma_L - \sigma_L)^2] = \frac{1}{3} (\sigma_A - \sigma_L)^2$$

$$\rightarrow \text{zpět k příkladu: } \sigma_m = \frac{1}{3}(-5 + (-5) + (-132,5)) = -47,5 \text{ MPa}$$

$$S_x = "s_L" = \sigma_L - \sigma_m = -5 - (-47,5) = 42,5 \text{ MPa}$$

$$S_z = "s_A" = \sigma_A - \sigma_m = -85 \text{ MPa}$$

$$J_2 = \frac{1}{6} [(\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\sigma_L - \sigma_L)^2] = \frac{1}{3} (\sigma_A - \sigma_L)^2 = 548,75 \text{ MPa}^2$$

$$\sqrt{J_2} = 73,61 \text{ MPa}$$

$$\frac{\partial A(\sigma)}{\partial \sigma_x} = \alpha_p + \frac{42,5}{2 \cdot 73,61} = 0,761$$

\downarrow
0,472

$$\rightarrow \text{zpět k příkladu: } \sigma_m = \frac{1}{3}(-5 + (-5) + (-132,5)) = -47,5 \text{ MPa}$$

$$S_x = "S_L" = \sigma_L - \sigma_m = -5 - (-47,5) = 42,5 \text{ MPa}$$

$$S_z = "S_A" = \sigma_A - \sigma_m = -85 \text{ MPa}$$

$$J_2 = \frac{1}{6} [(\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\sigma_L - \sigma_L)^2] = \frac{1}{3} (\sigma_A - \sigma_L)^2 = 548,75 \text{ MPa}^2$$

$$\sqrt{J_2} = 73,61 \text{ MPa}$$

$$\frac{\partial f(\sigma)}{\partial \sigma_x} = \alpha_p + \frac{42,5}{2 \cdot 73,61} = 0,761$$

\downarrow
 0,472

$$\frac{\partial f(\sigma)}{\partial \sigma_z} = 0,472 + \frac{-85}{2 \cdot 73,61} = -0,105$$

$$\rightarrow \text{zpět k příkladu: } \sigma_m = \frac{1}{3}(-5 + (-5) + (-132,5)) = -47,5 \text{ MPa}$$

$$S_x = "S_L" = \sigma_L - \sigma_m = -5 - (-47,5) = 42,5 \text{ MPa}$$

$$S_z = "S_A" = \sigma_A - \sigma_m = -85 \text{ MPa}$$

$$J_2 = \frac{1}{6} [(\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\sigma_L - \sigma_L)^2] = \frac{1}{3} (\sigma_A - \sigma_L)^2 = 548,75 \text{ MPa}^2$$

$$\sqrt{J_2} = 73,61 \text{ MPa}$$

$$\frac{\partial f(\sigma)}{\partial \sigma_x} = \alpha_p + \frac{42,5}{2 \cdot 73,61} = 0,761$$

↙
0,472

$$\frac{\partial f(\sigma)}{\partial \sigma_z} = 0,472 + \frac{-85}{2 \cdot 73,61} = -0,105$$

$$\text{pokud } \varepsilon_A^{\text{tot}} = -0,01 = \varepsilon_A^{\text{el}} + \varepsilon_A^{\text{pl}}$$

$$\text{pak } \lambda = \frac{\varepsilon_A^{\text{tot}} - \varepsilon_A^{\text{el}}}{\partial f / \partial \sigma_A} = \frac{-0,01 - (-3,2625 \cdot 10^{-3})}{-0,105} = 0,0642$$

$$\rightarrow \text{zpět k příkladu: } \sigma_m = \frac{1}{3}(-5 + (-5) + (-132,5)) = -47,5 \text{ MPa}$$

$$S_x = "S_L" = \sigma_L - \sigma_m = -5 - (-47,5) = 42,5 \text{ MPa}$$

$$S_z = "S_A" = \sigma_A - \sigma_m = -85 \text{ MPa}$$

$$J_2 = \frac{1}{6} [(\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\sigma_A - \sigma_L)^2 + (\sigma_L - \sigma_L)^2] = \frac{1}{3} (\sigma_A - \sigma_L)^2 = 548,75 \text{ MPa}^2$$

$$\sqrt{J_2} = 73,61 \text{ MPa}$$

$$\frac{\partial f(\sigma)}{\partial \sigma_x} = \alpha_\varphi + \frac{42,5}{2 \cdot 73,61} = 0,761$$

\downarrow
 $0,472$

$$\frac{\partial f(\sigma)}{\partial \sigma_z} = 0,472 + \frac{-85}{2 \cdot 73,61} = -0,105$$

potud $\varepsilon_A^{\text{tot}} = -0,01 = \varepsilon_A^{\text{el}} + \varepsilon_A^{\text{pl}}$

$$\text{paž } \lambda = \frac{\varepsilon_A^{\text{tot}} - \varepsilon_A^{\text{el}}}{\partial f / \partial \sigma_A} = \frac{-0,01 - (-3,2625 \cdot 10^{-3})}{-0,105} = 0,0642$$

$$\rightarrow \varepsilon_{p,L} = \lambda \cdot \frac{\partial f(\sigma)}{\partial \sigma_x} = 0,0642 \cdot 0,761 = 0,0488$$

$$\varepsilon_{p,A} = -0,006738$$

kyž je domněno $g(\sigma) \neq f(\sigma)$

$$\alpha_\psi = \alpha_{\psi/2} = 0,236, \quad p \approx 2 \quad \frac{\partial g}{\partial \sigma_x} = 0,5249$$

$$\frac{\partial g}{\partial \sigma_z} = -0,3412$$

kdjy drom meshi $g(\sigma) \neq f(\sigma)$

$$\alpha_\psi = \alpha_\psi / 2 = 0,236, \quad p \approx 2 \quad \frac{\partial g}{\partial \sigma_x} = 0,5249$$

$$\frac{\partial g}{\partial \sigma_z} = -0,3412$$

$$\lambda = 0,01075$$

$$\varepsilon_{p1,A} = -0,0067375$$

$$\varepsilon_{p1,L} = 0,0104$$

kojby dom meshi $g(\sigma) \neq f(\sigma)$

$$\alpha_{\psi} = \alpha_{\psi/2} = 0,236, \quad p \approx 2 \quad \frac{\partial g}{\partial \sigma_x} = 0,5249$$

$$\frac{\partial g}{\partial \sigma_z} = -0,3412$$

$$\lambda = 0,01075$$

$$\varepsilon_{pl,A} = -0,0067375$$

$$\varepsilon_{pl,L} = 0,0104$$

pro $g = f$

$$\varepsilon_V^{pl} = 0,0091$$

pro $g \neq f$

$$\varepsilon_V^{pl} = 0,014$$

\rightarrow 6,5x sníženi reakti $\varepsilon_{pl,V}$

Príklad : smier plastická deformace pro jednoosý tlak a jednoosý tah

TLAK : $\sigma_z = -60 \text{ MPa}$
 $\sigma_x = 0 \text{ MPa}$

$\rightarrow \sigma_{\text{m}} = -20 \text{ MPa}$ $\rightarrow s_z = -40 \text{ MPa}$
 $s_x = 20 \text{ MPa}$

Príklad : smier plastická deformace pro jednoosý tlak a jednoosý tah

TLAK : $\sigma_z = -60 \text{ MPa}$
 $\sigma_x = 0 \text{ MPa}$

$\rightarrow \sigma_m = -20 \text{ MPa}$

$\rightarrow s_z = -40 \text{ MPa}$

$s_x = 20 \text{ MPa}$

$J_2 = 1200 \text{ MPa}^2$

$\frac{\partial f}{\partial \sigma_z} = -0,105$

$\frac{\partial f}{\partial \sigma_x} = 0,1761$

Príklad : smier plastická deformace pro jednoosý tlak a jednoosý tah

$$\begin{aligned} \text{TLAK: } \sigma_z &= -60 \text{ MPa} \\ \sigma_x &= 0 \text{ MPa} \end{aligned} \rightarrow \sigma_{\text{m}} = -20 \text{ MPa} \rightarrow \begin{aligned} s_z &= -40 \text{ MPa} \\ s_x &= 20 \text{ MPa} \end{aligned}$$
$$J_2 = 1200 \text{ MPa}^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial \sigma_z} = -0,105 \quad \frac{\partial g}{\partial \sigma_z} = -0,341$$

$$\frac{\partial f}{\partial \sigma_x} = 0,1761 \quad \frac{\partial g}{\partial \sigma_x} = 0,525$$

Príklad : směr plastické deformace pro jednoosý tlak a jednoosý tah


TLAK : $\sigma_z = -60 \text{ MPa}$
 $\sigma_x = 0 \text{ MPa}$

$\rightarrow \sigma_m = -20 \text{ MPa}$ $\rightarrow s_z = -40 \text{ MPa}$
 $s_x = 20 \text{ MPa}$

$J_2 = 1200 \text{ MPa}^2$

$$\frac{\partial f}{\partial \sigma_z} = -0,105 \quad \frac{\partial g}{\partial \sigma_z} = -0,341$$

$$\frac{\partial f}{\partial \sigma_x} = 0,1761 \quad \frac{\partial g}{\partial \sigma_x} = 0,525$$



Príklad : směr plastické deformace pro jednoosý tlak a jednoosý tah

TLAK : $\sigma_z = -60 \text{ MPa}$
 $\sigma_x = 0 \text{ MPa}$

$\rightarrow \sigma_{\text{m}} = -20 \text{ MPa}$ $\rightarrow s_z = -40 \text{ MPa}$
 $s_x = 20 \text{ MPa}$

$J_2 = 1200 \text{ MPa}^2$

$$\frac{\partial f}{\partial \sigma_z} = -0,105 \quad \frac{\partial g}{\partial \sigma_z} = -0,341$$

$$\frac{\partial f}{\partial \sigma_x} = 0,1761 \quad \frac{\partial g}{\partial \sigma_x} = 0,525$$

