

Přednáška 09

Smyk za ohybu

Vnitřní síly na nosníku ve vztahu k napětí

Smykové napětí pro obdélníkový průřez

Smykové napětí pro obecný průřez

Smykové ochabnutí

Střed smyku průřezu


Svary, šrouby, spřahovací trny

Příklady


Motivace - ohýbaný nosník

$f=20 \text{ kN/m}$, šířka obdélníkového průřezu $0,1 \text{ m}$


Nosník modelován jako úloha rovinné napjatosti




Normálové napětí



Smykové napětí



Přesné řešení
1.5 MPa






OOFCM.ORG


Deformace zvětšeny 200x, $E=210 \text{ GPa}$, $\nu=0,3$.

Ilustrace vzniku smykových napětí, rovnováha


Dva oddělené nosníky



Spolupůsobící nosník




Každá část nosníku musí být v rovnováze, výslednice napětí jsou N_x , V_z , M_y .




$$N_x = \iint_A \sigma_x dA$$

$$M_y = \iint_A \sigma_x z dA$$



$$V_z = \iint_A \tau_{xz} dA$$


Rovnováha – smyková síla změnou normálové síly



→ : $T - N = 0$... rovnováha na vyšrafované části


$$M_y = Nr, \quad N = \frac{M_y}{r} \quad \dots \text{ohybový moment}$$

$$M_y = \frac{fL^2}{8}, \quad N = \frac{fL^2}{8r} = R_b \frac{L}{4r} = T \quad \dots \text{vztah mezi } T \text{ a } R_b$$




Dlouhé nízké nosníky

$$L \gg 4r, T \gg R_b$$



Krátké a vysoké nosníky

$$L \ll 4r, T \ll R_b$$



Podmínka rovnováhy na elementárním kvádru

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + \bar{X} = 0$$

Pro nosník ohýbaný pouze okolo hlavní centrální osy y a zatížený svisele:

$$\sigma_x(x, y, z) = \frac{M_y(x)}{I_y} z$$

$$\frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} = - \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} = - \frac{dM_y(x)}{dx} \cdot \frac{z}{I_y} = - \frac{V_z(x) z}{I_y}$$

$$\tau_{zx} = - \frac{V_z(x)}{I_y} \cdot \frac{z^2}{2} + C_1 \quad \dots \text{ na okrajích průřezu je smykové napětí nulové}$$


Smykové napětí – obdélníkový průřez

$$\tau_{zx}(x, y, h/2) = 0 \dots C_1 = \frac{V_z(x)}{I_y} \cdot \frac{h^2}{8}$$

$$\tau_{zx}(x, y, -h/2) = 0 \dots C_1 = \frac{V_z(x)}{I_y} \cdot \frac{h^2}{8}$$

$$I_y = \frac{1}{12} b h^3$$

$$\tau_{zx} = -\frac{V_z(x)}{I_y} \cdot \frac{z^2}{2} + \frac{V_z(x)}{I_y} \cdot \frac{h^2}{8} = \frac{1.5 V_z(x)}{b h} \left[1 - \frac{4z^2}{h^2} \right]$$





Kontrola:

$$\iint_A \tau_{zx}(x, y, z) dA = \frac{1.5 V_z(x)}{b h} b \int_{-h/2}^{h/2} \left[1 - \frac{4z^2}{h^2} \right] dz =$$

$$\frac{1.5 V_z(x)}{h} \left[\frac{h}{2} - \frac{-h}{2} - \frac{4(h/2)^3}{3h^2} + \frac{4(-h/2)^3}{3h^2} \right] = \frac{1.5 V_z(x)}{h} \cdot \frac{2h}{3} = V_z(x)$$

Smykové napětí – obdélníkový průřez



$$\tau_{xz, max} = \frac{3}{2} \overline{\tau_{xz}}(x) = \frac{3}{2} \cdot \frac{V_z(x)}{A} \dots \text{elasticky}$$

$$\overline{\tau_{xz}}(x) = \frac{V_z(x)}{bh} = \frac{V_z(x)}{A} \dots \text{plastický stav}$$

$$\tau_{xz}(x, z) = \frac{1.5 V_z(x)}{bh} \left[1 - \frac{4z^2}{h^2} \right] \dots \text{elasticky}$$

$$\text{Kontrola: } V_z(x) = \iint_A \tau_{xz} dA = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} \frac{V_z(x)}{A} = V_z(x)$$

Smykové napětí vzniká v důsledku posouvající síly. Jinými slovy: Změna normálových napětí po délce prutu vytváří posouvající sílu a smyková napětí.

Příklad – odvodte konstantu k pro obdélníkový průřez

Model prutu někdy uvažuje průměrné smykové napětí $\overline{\tau}_{xz}$

$$\overline{\tau}_{xz} = \boxed{k} G \overline{\gamma}_{xz} = \frac{V_z}{A}, \quad \overline{\gamma}_{xz} = \frac{V_z}{kGA}$$

Práce průměrných napětí a deformací

$$\frac{1}{2} \iint_A \overline{\tau}_{xz} \overline{\gamma}_{xz} dA = \frac{1}{2} \overline{\tau}_{xz} \overline{\gamma}_{xz} A = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_z}{A} \cdot \frac{V_z}{kGA} A = \frac{V_z^2}{2kGA}$$



Práce skutečných napětí a deformací

$$\frac{1}{2} \iint_A \tau_{xz} \gamma_{xz} dA = \frac{b}{2G} \int_{-h/2}^{h/2} \tau_{xz}^2 dz = \frac{1,5^2 b V_z^2}{2GA^2} \int \left[1 - \frac{4z^2}{h^2} \right]^2 dz =$$

$$\frac{1,5^2 b V_z^2}{2GA^2} \left[z - \frac{8z^3}{3h^2} + \frac{16z^5}{5h^4} \right]_{-h/2}^{h/2} = \frac{1,5^2 b V_z^2}{2GA^2} \cdot \frac{8h}{15} = \frac{0,6 V_z^2}{GA}$$

$$\frac{V_z^2}{2kGA} = \frac{0,6 V_z^2}{GA}, \quad \boxed{k = \frac{5}{6}}$$

Smykový tok pro obecný průřez konstantního průřezu




$$\tau_{xs} = \tau_{sx}$$

$$t_{sx} = b \tau_{sx}$$

Souřadnice s může mít libovolnou orientaci po průřezu. Často souhlasí s osami y, z . Souřadnici s volíme tak, aby řez byl co nejužší a předpoklad rovnoměrného smykového napětí τ_{sx} na řezu tím byl co nejlépe splněn, viz dále.

Podmínka rovnováhy



$$\rightarrow : \int_{\bar{A}} (\sigma_x + \Delta \sigma_x) dA - \int_{\bar{A}} \sigma_x dA - t_{sx} \Delta x = 0$$

$$t_{sx} = \int_{\bar{A}} \frac{\Delta \sigma_x}{\Delta x} dA, \quad x \rightarrow 0, \quad t_{sx} = \int_{\bar{A}} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} dA$$

Změna normálových napětí po délce prutu vytváří smykový tok a smykové napětí.



Obecný vzorec pro smykový tok

- Odvození platí pouze pro hlavní centrální osy y, z

$$\sigma_x(x, y, z) = \frac{M_y(x)}{I_y} z - \frac{M_z(x)}{I_z} y$$

$$\frac{\partial \sigma_x(x, y, z)}{\partial x} = \frac{dM_y(x)}{dx} \cdot \frac{z}{I_y} - \frac{dM_z(x)}{dx} \cdot \frac{y}{I_z} = \frac{V_z(x)z}{I_y} + \frac{V_y(x)y}{I_z}$$



$$t_{sx} = \int_{\bar{A}} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} dA = \frac{V_z(x)}{I_y} \underbrace{\int_{\bar{A}} z dA}_{\bar{S}_y} + \frac{V_y(x)}{I_z} \underbrace{\int_{\bar{A}} y dA}_{\bar{S}_z}$$



Statické momenty oddělených částí k hlavním centrálním osám.

$$t_{sx} = \frac{V_z(x)\bar{S}_y}{I_y} + \frac{V_y(x)\bar{S}_z}{I_z}, \quad \tau_{sx} = \tau_{xs} = \frac{t_{sx}}{b}$$

Příklad – smykové napětí v tenkostěnném průřezu



$$A = 0,0375 \text{ m}^2$$

$$I_y = 4,453125 \text{e-}4 \text{ m}^4$$

$$I_z = 2,140625 \text{e-}4 \text{ m}^4$$

$$\bar{S}_y^{1,2} = 0.35 \cdot 0.05 \cdot 0.1 = 1.75 \text{e-}3 \text{ m}^3$$


$$\bar{S}_y^3 = \bar{S}_y^{1,2} + 0.05 \cdot 0.075^2 / 2 = 1.89 \text{e-}3 \text{ m}^3$$

$$\bar{S}_y^{4,5} = -0.2 \cdot 0.05 \cdot (-0.15) = 1.5 \text{e-}3 \text{ m}^3$$


$$\tau_{xs}^1 = \frac{V_z \bar{S}_y^{1,2}}{0.35 I_y} = 1.167 \text{ MPa}, \quad \tau_{xs}^2 = \frac{V_z \bar{S}_y^{1,2}}{0.05 I_y} = 8.167 \text{ MPa}$$

$$\tau_{xs}^3 = \frac{V_z \bar{S}_y^3}{0.05 I_y} = 8.823 \text{ MPa}$$


$$\tau_{xs}^4 = 7.000 \text{ MPa}, \quad \tau_{xs}^5 = 1.75 \text{ MPa}$$



Příklad – smykové napětí v tenkostěnném průřezu




$$V_z = \int_A \tau_{xz} dA$$



Simulace pomocí metody konečných prvků (MKP), napětí spojitě vyhlazeno do uzlů (skoky v napětí jsou ve vykreslení ignorovány)

Příklad – smykové napětí v tenkostěnném průřezu

$$\tau_{xs} = \tau_{xy}$$




$$\bar{S}_y^6 = 0.15 \cdot 0.05 \cdot 0.1 = 7.5e-4 \text{ m}^3$$



$$\bar{S}_y^7 = 0.075 \cdot 0.05 \cdot (-0.15) = -5.625e-4 \text{ m}^3$$

$$\tau_{xs}^6 = \frac{V_z \bar{S}_y^6}{0.05 I_y} = 3.500 \text{ MPa}$$

$$\tau_{xs}^7 = \frac{V_z \bar{S}_y^7}{0.05 I_y} = -2.625 \text{ MPa}$$







$$V_y = \int_A \tau_{xy} dA = 0$$



Napětí v polovině světlé šířky části pásnice, průměrná hodnota ze vzorce 1.75 MPa


Příklad – smykové napětí v tenkostěnném průřezu

Dominantní smyková napětí




Boční pohled

(pokud by části nosníku nespolepůsobily)



Smykové ochabnutí (shear lag)


- Nerovnoměrné rozdělení normálového napětí, které vzniká vlivem smykové poddajnosti určitých oblastí konstrukce. Důležité u krátkých nosníků a tenkostěnných profilů. Zjednodušený výpočet běžně uvažuje efektivní průřez s vyloučením málo spolupůsobících částí.



OFEM.ORG

Délka konzoly 10 m, Rozměr betonové desky 4.4x10x0.2 m, šířka žebra 0.4 m, světlá výška žebra 0.8 m, $E=30$ GPa, $\nu=0.3$, deformace 100x zvětšeny.

Příklad – určete střed smyku průřezu tvaru C



Středem smyku prochází výslednice smykových napětí. Pokud nemá být tenkostěnný průřez namáhán kroucením, musí zatížení procházet právě středem smyku. Střed smyku respektuje symetrii průřezu, vystačíme si proto pouze s výpočtem pro V_z .

$$I_y = \frac{1}{12} (2 \cdot 0.25 \cdot 0.05^3 + 0.05 \cdot 0.3^3) + 2 \cdot 0.25 \cdot 0.05 \cdot 0.175^2 = 8.8333e - 4 \text{ m}^4$$


$$\bar{S}_y^1 = 0.2 \cdot 0.05 \cdot 0.175 = 1.75e - 3 \text{ m}^3$$

$$\bar{S}_y^2 = 0.25 \cdot 0.05 \cdot 0.175 = 2.188e - 3 \text{ m}^3$$


$$\bar{S}_y^3 = \bar{S}_y^2 + 0.05 \cdot \frac{0.15^2}{2} = 2.75e - 3 \text{ m}^3$$

$$\tau_{xs}^1 = \frac{V_z \bar{S}_y^1}{0.05 I_y} = 39.622 V_z \text{ Pa}$$

$$\tau_{xs}^2 = 49.54 V_z \text{ Pa}, \quad \tau_{xs}^3 = 62.26 V_z \text{ Pa}$$



Příklad – určete střed smyku průřezu tvaru C




Souřadnici středu smyku a určíme z momentové podmínky ekvivalence:

$$V_z \cdot a = V_1 \cdot h$$

$$V_1 = \frac{1}{2} \tau_{xs}^{\bar{I}} \cdot 0.2 \cdot 0.05 = 0.1981 V_z$$

$$a = \frac{V_1}{V_z} h = 0.1981 \cdot 0.35 = 0.069 \text{ m}$$

Příklad – určete průběh τ_{xz} u trojúhelníkového průřezu



Rovnoramenný trojúhelník

$$I_y = \frac{1}{36} b h^3, \quad d(s) = \frac{b}{h} s$$


$$\bar{S}_y(s) = -\frac{1}{2} s d(s) \left(-\frac{2}{3} h + \frac{2}{3} s \right) = \frac{b s^2}{3h} (h - s)$$

$$\tau_{xz}(s) = \frac{V_z \bar{S}_y(s)}{d I_y} = \frac{12 V_z s (h - s)}{b h^3}$$

$$\frac{d \tau_{xz}(s)}{ds} = 0 \rightarrow s = \frac{h}{2}$$

$$\tau_{xz}(h/2) = \frac{3 V_z}{b h} = \frac{3}{2} \frac{V_z}{A}$$

Příklad – určete smyková napětí od síly V_y




$$\tau_{xs} = \frac{V_y(x) \bar{S}_z}{b I_z}, \quad V_y = -22 \text{ kN}$$

$$I_z = \frac{1}{12} (0.35 \cdot 0.05^3 + 0.05 \cdot 0.25^3) = 6.875e-5 \text{ m}^4$$

$$\bar{S}_z^{1,2} = 0.1 \cdot 0.05 \cdot 0.075 = 3.75e-4 \text{ m}^3$$

$$\bar{S}_z^3 = \bar{S}_z^{1,2} + 0.4 \cdot \frac{0.025^2}{2} = 5.0e-4 \text{ m}^3$$




$$\tau_{xs}^1 = \frac{-0.022 \cdot 3.75e-4}{0.05 I_z} = -2.40 \text{ MPa}$$

$$\tau_{xs}^2 = \frac{-0.022 \cdot 3.75e-4}{0.4 I_z} = -0.30 \text{ MPa}$$

$$\tau_{xs}^3 = \frac{-0.022 \cdot 5.0e-4}{0.4 I_z} = -0.40 \text{ MPa}$$

-2.40 MPa

Příklad – určete smyková napětí od posouvající síly V_z




$$\tau_{xs} = \frac{V_z(x) \bar{S}_y}{bI_y}, \quad V_z = 200 \text{ kN}$$

$$I_y = 4.73e-4 \text{ m}^4$$

$$\bar{S}_y^{1,2} = 0.25 \cdot 0.05 \cdot 0.117 = 1.46e-3 \text{ m}^3$$

$$\bar{S}_y^3 = \bar{S}_y^{1,2} + 0.05 \cdot \frac{0.092^2}{2} = 1.67e-3 \text{ m}^3$$

$$\bar{S}_y^4 = 0.1 \cdot 0.05 \cdot (-0.117) = -5.85e-4 \text{ m}^3$$



$$\tau_{xs}^1 = \frac{0.2 \cdot 1.46e-3}{0.25 I_y} = 2.47 \text{ MPa}$$


$$\tau_{xs}^2 = \frac{0.2 \cdot 1.46e-3}{0.05 I_y} = 12.35 \text{ MPa}$$

$$\tau_{xs}^3 = \frac{0.2 \cdot 1.67e-3}{0.05 I_y} = 14.12 \text{ MPa}$$

$$\tau_{xs}^4 = \frac{0.2 \cdot (-5.85e-4)}{0.05 I_y} = -4.95 \text{ MPa}$$

Příklad – určete smykové napětí v koutovém svaru

Využijte výsledky z minulého příkladu a uvažujte tloušťku svaru 4 mm.




Svary musí přenést smykový tok:

$$t_{xz} = 12.35 \cdot 0.05 = 2.47 \cdot 0.25 = 0.618 \text{ MN/m'}$$

Svary na jeden běžný metr nosníku musí tedy přenést 618 kN. Na jeden svar připadá polovina, tj. 309 kN. Smykové napětí v nebezpečném řezu A:

$$\tau_{\parallel} = \frac{t_{xz}}{2a} = \frac{0.618}{2 \cdot 0.004} = \frac{0.309}{0.004} = 77.25 \text{ MPa}$$



Příklad – určete smykovou sílu na jeden spřahovací trn


Využijte výsledků z minulého příkladu.

Trny opět musí přenést smykový tok:



$$t_{xz} = 12.35 \cdot 0.05 = 2.47 \cdot 0.25 = 0.618 \text{ MN/m'}$$

Na jeden trn připadá smyková síla:




$$F_{\perp} = 618 \cdot 0.2 = 123.6 \text{ kN}$$



Ocelový hmoždík „Bulldog“



Příklad – určete smykové zatížení jednoho šroubu



Výpočet těžiště a charakteristik složeného průřezu:

$$z_T = \frac{2400 \cdot (-19) + 4610 \cdot 120}{2400 + 4610} = 72 \text{ mm}$$

$$I_y = 8.53e-7 + 2.4e-3 \cdot (-0.091)^2 + 4.25e-5 + 4.61e-3 \cdot 0.048^2 = 7.385e-5 \text{ m}^4$$


$$\bar{S}_y = -2.4e-3 \cdot (-0.072 - 0.019) = 2.184e-4 \text{ m}^3$$

Na jeden šroub připadá smyková síla:

$$V_z = 200 \text{ kN}$$

$$F_{\perp} = t_{xz} \cdot \frac{a}{2} = \frac{V_z \bar{S}_y}{I_y} \cdot \frac{a}{2} = \frac{200 \cdot 2.184e-4 \cdot 0.2}{2 \cdot 7.385e-5}$$

$$F_{\perp} = 59.1 \text{ kN}$$



Otázky

1. Nakreslete průběh posouvající síly pro nosník, který je zatížen pouze koncovými momenty a tím je v rovnováze. Proč nevzniká posouvající síla ani smykové napětí? Vysvětlete na modelu nosníku, který je složen z vrstviček elastických vláken.
2. Kolikrát se zvětší průhyb nosníku, pokud se obdélníkový průřez usmykne v rovině procházející jeho těžištěm?
3. Při výpočtu smykového toku se snažíme vést co nejužší řez. Vysvětlete, jaké důsledky může mít nerespektování této zásady.
4. Při zatížení nosníku posouvající silou V_z vznikají napětí τ_{xz} . Kterou sílu dostaneme integrací τ_{xz} po průřezu? Ukažte průřez, kde vznikají i τ_{xy} .
5. Co je střed smyku a smykové ochabnutí? Uveďte příklady úloh, kdy se musí smykové ochabnutí uvažovat.
6. Nakreslete průběh smykového napětí τ_{xz} na kruhovém průřezu. Dokažte, že výsledný průběh napětí má parabolický průběh.
7. Ukažte průřez, kde v těžišti nevzniká největší smykové napětí. Existuje takový průřez pro smykový tok?

Vytvořeno 04/2011 v OpenOffice 3.2, Ubuntu 10.04, Vít Šmilauer, ČVUT.

Poděkování patří zejména M. Jiráskovi za inspiraci jeho přednáškami.