

## Opakování PRPE

viz též skriptum, dodatek B

### Základní vztahy

$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu\sigma_y - \nu\sigma_z) & \sigma_x &= \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}[(1-\nu)\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y + \nu\varepsilon_z] \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E}(\sigma_y - \nu\sigma_x - \nu\sigma_z) & \sigma_y &= \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}[(1-\nu)\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x + \nu\varepsilon_z] \\ \varepsilon_z &= \frac{1}{E}(\sigma_z - \nu\sigma_x - \nu\sigma_y) & \sigma_z &= \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}[(1-\nu)\varepsilon_z + \nu\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y] \\ \gamma_{yz} &= \frac{1}{G}\tau_{yz}, \quad \gamma_{yz} = \gamma_{zy} & \tau_{yz} &= G\gamma_{yz}, \quad \tau_{yz} = \tau_{zy} \\ \gamma_{zx} &= \frac{1}{G}\tau_{zx}, \quad \gamma_{zx} = \gamma_{xz} & \tau_{zx} &= G\gamma_{zx}, \quad \tau_{zx} = \tau_{xz} \\ \gamma_{xy} &= \frac{1}{G}\tau_{xy}, \quad \gamma_{xy} = \gamma_{yx} & \tau_{xy} &= G\gamma_{xy}, \quad \tau_{xy} = \tau_{yx}\end{aligned}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{C}\boldsymbol{\sigma}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon}$$


$$\varepsilon_V \approx \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \{\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{yz}, \tau_{zx}, \tau_{xy}\}^\top \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \{\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \gamma_{yz}, \gamma_{zx}, \gamma_{xy}\}^\top$$

### Rozklad na objemovou a deviatorickou část

Každou deformaci lze rozložit na změnu objemu při zachování tvaru (objemovou, hydrostatickou část) a změnu tvaru při zachování objemu (deviatorickou část).

Příklad: čtverec  $\rightarrow$  obdélník:



### Změna objemu

$$\varepsilon_V \approx \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = \frac{1-2\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) = \frac{3(1-2\nu)}{E}\sigma_m, \quad \sigma_m = \frac{\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z}{3}$$

$\varepsilon_V$  ... objemová deformace (relativní změna objemu)

$\sigma_m$  ... střední napětí (napětí způsobující změnu objemu)

$K$  ... objemový modul (modul pro změnu objemu)

**Změna tvaru („zbytek“)**

$$\begin{aligned}
 s_x &= \sigma_x - \sigma_m = \frac{2}{3}\sigma_x - \frac{1}{3}\sigma_y - \frac{1}{3}\sigma_z & e_x &= \varepsilon_x - \frac{\varepsilon_V}{3} = \frac{2}{3}\varepsilon_x - \frac{1}{3}\varepsilon_y - \frac{1}{3}\varepsilon_z \\
 s_y &= \sigma_y - \sigma_m = \frac{2}{3}\sigma_y - \frac{1}{3}\sigma_x - \frac{1}{3}\sigma_z & e_y &= \varepsilon_y - \frac{\varepsilon_V}{3} = \frac{2}{3}\varepsilon_y - \frac{1}{3}\varepsilon_x - \frac{1}{3}\varepsilon_z \\
 s_z &= \sigma_z - \sigma_m = \frac{2}{3}\sigma_z - \frac{1}{3}\sigma_x - \frac{1}{3}\sigma_y & e_z &= \varepsilon_z - \frac{\varepsilon_V}{3} = \frac{2}{3}\varepsilon_z - \frac{1}{3}\varepsilon_x - \frac{1}{3}\varepsilon_y \\
 s_{yz} &= \tau_{yz} & e_{yz} &= \gamma_{yz} \\
 s_{zx} &= \tau_{zx} & e_{zx} &= \gamma_{zx} \\
 s_{xy} &= \tau_{xy} & e_{xy} &= \gamma_{xy} \\
 s_x &= 2Ge_x & s_{yz} &= Ge_{yz} \\
 s_y &= 2Ge_y & s_{zx} &= Ge_{zx} \\
 s_z &= 2Ge_z & s_{xy} &= Ge_{xy}
 \end{aligned}$$

$e_x, e_y, e_z, e_{yz}, e_{zx}, e_{xy}$  ... deviatorická část deformace (deformace vyjadřující změnu tvaru)

$s_x, s_y, s_z, s_{yz}, s_{zx}, s_{xy}$  ... deviatorická část napětí (napětí způsobující změnu tvaru)

$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$  ... smykový modul (modul pro změnu tvaru)

**Invariány napětí a hlavní napětí**

$$I_1 = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = 3\sigma_m$$

$$J_2 = \frac{1}{6} [(\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + (\sigma_x - \sigma_y)^2] + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2 + \tau_{xy}^2 = \frac{1}{2} (s_x^2 + s_y^2 + s_z^2) + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2 + \tau_{xy}^2$$

Fyzikální význam:

$I_1$  je úměrný napětí způsobující změnu objemu

$J_2$  je úměrný energii pružné deformace způsobující změnu tvaru


Hlavní napětí:

$$\det(\boldsymbol{\sigma} - \lambda \mathbf{I}) = 0$$

$$\begin{vmatrix} \sigma_x - \lambda & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y - \lambda & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

tři kořeny pro  $\lambda \rightarrow \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \dots$

$\sigma_{1,2,3}$  ... fyzikální význam: extrémní hodnoty napětí pro všechna možná natočení souřadnicového systému.




Pro rovinnou napjatost

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{vmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & 0 \\ \tau_{yx} & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \rightarrow \det(\boldsymbol{\sigma} - \lambda \mathbf{I}) = (\sigma_x - \lambda)(\sigma_y - \lambda)(-\lambda) + \tau_{xy}^2 \lambda \rightarrow$$

$$\rightarrow \sigma_3 = 0, \quad \sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y \pm \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 - (\sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2)}}{2}$$

## Některé základní podmínky plasticity

### 1D ilustrace, ideální pružno-plastický model



#### zavedení pro konkrétní model

podmínka:  $\sigma \leq \sigma_0 \wedge \sigma \geq -\sigma_0$

$\sigma < \sigma_0 \wedge \sigma > -\sigma_0 \rightarrow$  pružný stav,  $\dot{\varepsilon}_p = 0$

$\sigma = \sigma_0 \rightarrow$  plast. přetváření,  $\dot{\varepsilon}_p \geq 0$

$\sigma = -\sigma_0 \rightarrow$  plast. přetváření,  $\dot{\varepsilon}_p \leq 0$

$\dot{\varepsilon}_p \neq 0 \rightarrow \sigma = \sigma_0 \vee \sigma = -\sigma_0$

#### zobecnění

funkce plasticity:  $f(\sigma) = |\sigma| - \sigma_0$

podmínka plastické přípustnosti:  $f(\sigma) \leq 0$

$f(\sigma) < 0 \rightarrow$  pružný stav,  $\dot{\varepsilon}_p = 0$

$f(\sigma) = 0 \rightarrow$  plast. přetváření,  $\dot{\varepsilon} = \dot{\lambda} \frac{df(\sigma)}{d\sigma}, \dot{\lambda} \geq 0$

$f(\sigma) = 0 \rightarrow$  plast. přetváření,  $\dot{\varepsilon} = \dot{\lambda} \frac{df(\sigma)}{d\sigma}, \dot{\lambda} \geq 0$

$\dot{\varepsilon}_p \neq 0 \rightarrow f(\sigma) = 0$  (podmínka plasticity)

$$\dot{f}\lambda = 0$$

#### Vhodné pro materiály bez vnitřního tření, např. kovy

#### Trescova podmínka plasticity

$$f(\boldsymbol{\sigma}) = \tau_{\max}(\boldsymbol{\sigma}) - \tau_0 = 0 \quad \left( \tau_{\max}(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \right)$$

#### von Misesova podmínka plasticity

$$f(\boldsymbol{\sigma}) = \sqrt{J_2(\boldsymbol{\sigma})} - \tau_0 = 0$$

#### Vhodné pro materiály s vnitřním třením, např. zeminy, beton

#### Mohrova-Coulombova podmínka plasticity

$$f(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{1 + \sin \varphi}{2} \sigma_1(\boldsymbol{\sigma}) - \frac{1 - \sin \varphi}{2} \sigma_3(\boldsymbol{\sigma}) - c_0 \cos \varphi = 0$$

#### Druckerova-Pragerova podmínka plasticity

$$f(\boldsymbol{\sigma}) = 3\alpha_\varphi \sigma_m(\boldsymbol{\sigma}) + \sqrt{J_2(\boldsymbol{\sigma})} - \tau_0 = 0$$

#### Příklad 1

Ocel, von Misesova podmínka plasticity

$$f_{\text{tah}} = f_{\text{tlak}} = 235 \text{ MPa}, \quad f_{\text{smyk}} = \tau_0 = ?$$

podmínka:  $\sqrt{J_2} = \tau_0$


$$\boldsymbol{\sigma} = \{f_{\text{tah}}, 0, 0, 0, 0, 0\}^T$$

$$J_2 = \frac{1}{6} [(\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + (\sigma_x - \sigma_y)^2] + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2 + \tau_{xy}^2 = \frac{1}{3} f_{\text{tah}}^2$$

$$\tau_0 = \sqrt{J_2} = \frac{1}{\sqrt{3}} |f_{\text{tah}}| = \frac{1}{\sqrt{3}} 235 = 135,7 \text{ MPa}$$

## Příklad 2

Oedometrický test



$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \varepsilon_y = 0, \quad \sigma_x = \sigma_y \\ \varepsilon_x &= \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu \sigma_y - \nu \sigma_z) = 0 \\ \sigma_x - \nu \sigma_y &= \nu \sigma_z \quad \rightarrow \quad (1 - \nu) \sigma_x = \nu \sigma_z \\ \sigma_x = \sigma_y &= \frac{\nu}{1 - \nu} \sigma_z \\ \sigma_m &= \frac{1 - \nu + \nu + \nu}{3(1 - \nu)} \sigma_z = \frac{1 + \nu}{3(1 - \nu)} \sigma_z \\ s_z &= \sigma_z - \sigma_m = \frac{3(1 - \nu) - (1 + \nu)}{3(1 - \nu)} \sigma_z = \frac{2(1 - 2\nu)}{3(1 - \nu)} \sigma_z \\ s_x = s_z &= \sigma_x - \sigma_m = \left( \frac{\nu}{1 - \nu} - \frac{1 + \nu}{3(1 - \nu)} \right) \sigma_z = \frac{2\nu - 1}{3(1 - \nu)} \sigma_z \end{aligned}$$

s dosazením  $\nu = 0,2$ :

$$\begin{aligned} \sigma_x = \sigma_y &= \frac{0,2}{1 - 0,2} \sigma_z = \frac{1}{4} \sigma_z \\ \sigma_m &= \frac{1 + \nu}{3(1 - \nu)} \sigma_z = \frac{1 + 0,2}{3(1 - 0,2)} \sigma_z = \frac{1}{2} \sigma_z \\ s_z &= \frac{2(1 - 2\nu)}{3(1 - \nu)} \sigma_z = \frac{2(1 - 2 \cdot 0,2)}{3(1 - 0,2)} \sigma_z = \frac{1}{2} \sigma_z \\ s_x = s_z &= \frac{2\nu - 1}{3(1 - \nu)} = \frac{2 \cdot 0,2 - 1}{3(1 - 0,2)} = -\frac{1}{4} \sigma_z \\ J_2 &= \frac{1}{2} (s_x^2 + s_y^2 + s_z^2) = \frac{1}{2} \left[ \left( -\frac{1}{4} \sigma_z \right)^2 + \left( -\frac{1}{4} \sigma_z \right)^2 + \left( \frac{1}{2} \sigma_z \right)^2 \right] = \frac{3}{16} \sigma_z^2 \\ f(\boldsymbol{\sigma}) &= \sqrt{J_2} - \tau_0 = 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{4} |\sigma_z| - \frac{1}{\sqrt{3}} f_{\text{tah}} &= 0 \end{aligned}$$

$$|\sigma_z| = \frac{4}{3} f_{\text{tah}} = \frac{4}{3} \cdot 30 = 40 \text{ MPa} \quad \rightarrow \quad \sigma_z = \pm 40 \text{ MPa} \quad \rightarrow \quad \sigma_z = -40 \text{ MPa}$$

$$\sigma_x = \sigma_y = \frac{1}{4} \sigma_z = -10 \text{ MPa}$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z}{3} = \frac{-10 - 10 - 40}{3} = -16,66 \text{ MPa}$$

## Plasticke přetváření

zákon plastického přetváření:

- sdružený (asociativní):

$$\dot{\varepsilon}_p = \dot{\lambda} \frac{\partial f(\sigma)}{\partial \sigma}$$

- nesdružený (neasociativní):


$$\dot{\varepsilon}_p = \dot{\lambda} \frac{\partial g(\sigma)}{\partial \sigma}, \quad g(\sigma) \neq f(\sigma)$$

pomocné výrazy:

$$\begin{aligned} \frac{\partial J_2}{\partial \sigma_x} &= \frac{\partial}{\partial \sigma_x} \left( \frac{1}{6} [(\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + (\sigma_x - \sigma_y)^2] \right) = \frac{1}{6} [2(\sigma_x - \sigma_y) + 2(\sigma_x - \sigma_z)] = \\ &= \frac{1}{3}(2\sigma_x - \sigma_y - \sigma_z) = \frac{1}{3}(3\sigma_x - \sigma_x - \sigma_y - \sigma_z) = \sigma_x - \sigma_m = s_x \\ \frac{\partial \sqrt{J_2}}{\partial \sigma_x} &= \frac{1}{2\sqrt{J_2}} \frac{\partial J_2}{\partial \sigma_x} = \frac{s_x}{2\sqrt{J_2}} \\ \frac{\partial \sigma_m}{\partial \sigma_x} &= \frac{\partial}{\partial \sigma_x} \left( \frac{\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z}{3} \right) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

### Příklad 3

rovinná deformace ( $\varepsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$ )



$$\sigma_x = 0$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E}(\sigma_z - \nu\sigma_x - \nu\sigma_y) = 0 \rightarrow \sigma_z = \nu\sigma_y$$

$$\sigma_m = \frac{1+\nu}{3}\sigma_y$$

$$s_x = \sigma_x - \sigma_m = 0 - \frac{1+\nu}{3}\sigma_y = -\frac{1+\nu}{3}\sigma_y$$

$$s_y = \sigma_y - \sigma_m = \sigma_y - \frac{1+\nu}{3}\sigma_y = \frac{2-\nu}{3}\sigma_y$$

$$s_z = \sigma_z - \sigma_m = \nu\sigma_y - \frac{1+\nu}{3}\sigma_y = \frac{2\nu-1}{3}\sigma_y$$

$$J_2 = \frac{1}{2} \left[ \left( -\frac{1+\nu}{3}\sigma_y \right)^2 + \left( \frac{2-\nu}{3}\sigma_y \right)^2 + \left( \frac{2\nu-1}{3}\sigma_y \right)^2 \right] = \frac{1-\nu+\nu^2}{3}\sigma_y^2$$

a) von Misesova podmínka plasticity,

sdružený zákon plastického přetváření,

$$\nu = 0,3,$$

$$f_{tah} = 355 \text{ MPa},$$

$$\sigma_y > 0 \text{ (tah)}$$

$$\begin{aligned}
\sigma_x &= 0 \\
\varepsilon_z &= \nu \sigma_y = 0,3 \sigma_y \\
\sigma_m &= \frac{1+\nu}{3} \sigma_y = 0,433 \sigma_y \\
s_x &= -\frac{1+\nu}{3} \sigma_y = -0,433 \sigma_y \\
s_y &= \frac{2-\nu}{3} \sigma_y = 0,566 \sigma_y \\
s_z &= \frac{2\nu-1}{3} \sigma_y = -0,133 \sigma_y \\
J_2 &= \frac{1-\nu+\nu^2}{3} \sigma_y^2 = 0,2633 \sigma_y^2 \\
f(\boldsymbol{\sigma}) &= \sqrt{J_2} - \tau_0 = 0 \quad \rightarrow \quad \sqrt{0,2633} |\sigma_y| - \frac{1}{\sqrt{3}} f_{\text{tah}} = 0 \\
|\sigma_y| &= \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 0,2633}} f_{\text{tah}} = 1,125 f_{\text{tah}} = 400 \text{ MPa} \\
\sigma_y &= \pm 400 \text{ MPa} \quad \rightarrow \quad \sigma_y = 400 \text{ MPa} \\
\dot{\varepsilon}_{px} &= \dot{\lambda} \frac{\partial f(\boldsymbol{\sigma})}{\partial \sigma_x} = \dot{\lambda} \frac{\partial}{\partial \sigma_x} (\sqrt{J_2} - \tau_0) = \dot{\lambda} \frac{s_x}{2\sqrt{J_2}} \\
\dot{\varepsilon}_{py} &= \dot{\lambda} \frac{\partial f(\boldsymbol{\sigma})}{\partial \sigma_y} = \dot{\lambda} \frac{\partial}{\partial \sigma_y} (\sqrt{J_2} - \tau_0) = \dot{\lambda} \frac{s_y}{2\sqrt{J_2}} \\
\dot{\varepsilon}_{pz} &= \dot{\lambda} \frac{\partial f(\boldsymbol{\sigma})}{\partial \sigma_z} = \dot{\lambda} \frac{\partial}{\partial \sigma_z} (\sqrt{J_2} - \tau_0) = \dot{\lambda} \frac{s_z}{2\sqrt{J_2}} \\
\dot{\varepsilon}_{px} : \dot{\varepsilon}_{py} : \dot{\varepsilon}_{pz} &= s_x : s_y : s_z = -0,433 : 0,566 : -0,133
\end{aligned}$$

b) Druckerova-Pragerova podmínka plasticity,

nesdružený zákon plastického přetváření,

$$\nu = 0,2,$$

$$f_{\text{tah}} = 3 \text{ MPa},$$

$$f_{\text{tlak}} = 35 \text{ MPa},$$

$$\alpha_\psi = 0,1,$$

$$g(\boldsymbol{\sigma}) = 3\alpha_\psi \sigma_m + \sqrt{J_2} - \tau_0,$$

$$\sigma_y < 0 \text{ (tlak)}$$

$$\begin{aligned}
f_{\text{tah}} &= \frac{\sqrt{3}\tau_0}{1+\sqrt{3}\alpha_\phi}, \quad f_{\text{tlak}} = \frac{\sqrt{3}\tau_0}{1-\sqrt{3}\alpha_\phi} \quad \rightarrow \quad \tau_0 = 3,191 \text{ MPa}, \quad \alpha_\phi = 0,486 \\
\sigma_x &= 0 \\
\varepsilon_z &= \nu \sigma_y = 0,2 \sigma_y \\
\sigma_m &= \frac{1+\nu}{3} \sigma_y = 0,4 \sigma_y \\
s_x &= -\frac{1+\nu}{3} \sigma_y = -0,4 \sigma_y \\
s_y &= \frac{2-\nu}{3} \sigma_y = 0,6 \sigma_y \\
s_z &= \frac{2\nu-1}{3} \sigma_y = -0,2 \sigma_y \\
J_2 &= \frac{1-\nu+\nu^2}{3} \sigma_y^2 = 0,28 \sigma_y^2
\end{aligned}$$

$$f(\boldsymbol{\sigma}) = 3\alpha_\phi \sigma_m + \sqrt{J_2} - \tau_0 = 0 \rightarrow 3 \cdot 0,686 \cdot 0,4\sigma_y + \sqrt{0,28\sigma_y^2} - 3,788 = 0$$

$$\sigma_y = 2,80 \text{ MPa}, \quad \sigma_y = -59,04 \text{ MPa}$$

dále pro  $\sigma_y = -59,04 \text{ MPa}$ :

$$s_x = -\frac{1+\nu}{3}\sigma_y = 23,62 \text{ MPa}$$

$$s_y = \frac{2-\nu}{3}\sigma_y = -35,42 \text{ MPa}$$

$$s_z = \frac{2\nu-1}{3}\sigma_y = 11,81 \text{ MPa}$$

$$J_2 = 0,28\sigma_y^2 = 975,94 \text{ MPa}^2$$

$$\dot{\varepsilon}_{px} = \dot{\lambda} \frac{\partial f(\boldsymbol{\sigma})}{\partial \sigma_x} = \dot{\lambda} \frac{\partial}{\partial \sigma_x} (3\alpha_\psi \sigma_m + \sqrt{J_2} - \tau_0) = \dot{\lambda} \left( \alpha_\psi + \frac{s_x}{2\sqrt{J_2}} \right) = 0,478\dot{\lambda}$$

$$\dot{\varepsilon}_{py} = \dot{\lambda} \frac{\partial f(\boldsymbol{\sigma})}{\partial \sigma_y} = \dot{\lambda} \frac{\partial}{\partial \sigma_y} (3\alpha_\psi \sigma_m + \sqrt{J_2} - \tau_0) = \dot{\lambda} \left( \alpha_\psi + \frac{s_y}{2\sqrt{J_2}} \right) = -0,467\dot{\lambda}$$

$$\dot{\varepsilon}_{pz} = \dot{\lambda} \frac{\partial f(\boldsymbol{\sigma})}{\partial \sigma_z} = \dot{\lambda} \frac{\partial}{\partial \sigma_z} (3\alpha_\psi \sigma_m + \sqrt{J_2} - \tau_0) = \dot{\lambda} \left( \alpha_\psi + \frac{s_z}{2\sqrt{J_2}} \right) = 0,289\dot{\lambda}$$

$$\dot{\varepsilon}_{px} : \dot{\varepsilon}_{py} : \dot{\varepsilon}_{pz} = 0,478 : -0,467 : 0,289$$