



Zásady vykreslování

zatížení	posouvající síla	moment
síla	konstantní	lineární
moment	žádný	konstantní
konstantní spojité	lineární	kvadratická parabola
lineární spojité	kvadratická parabola	parabola 3. stupně


- volný nezatížený konec - nulové vnitřní síly



- podpory - nutno se dostat do hodnot reakcí (platí pro podpory na kraji nosníku)



- zatížený konec



- tvar průběhů - extrém grafu polynomické funkce (křivky) s tečnou rovnoběžnou s nosníkem je tam, kde je graf funkce o stupeň nižší roven nule → tam, kde je V nulová, má M extrémní hodnotu s vodorovnou tečnou, znázorněno puntíkem v nule a čárkovanou čarou (tečna)