

Chování tlačeného prutu

Edita Dvořáková

Vedoucí práce:
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.

Přetváření a porušování materiálů

1 Úloha

2 Výpočet I

- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

3 Výpočet II

- Vybočení prutu
- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

4 Závěr

1 Úloha

2 Výpočet I


- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

3 Výpočet II

- Vybočení prutu
- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

4 Závěr

- Zadání úlohy



1 Úloha

2 Výpočet I

- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

3 Výpočet II

- Vybočení prutu
- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

4 Závěr


$$\frac{F}{A} + \frac{M}{I} \frac{h}{2} = \sigma_0$$

$$\frac{F}{bh} + \frac{6F\tilde{w}}{bh^2} = \sigma_0$$

$$Fh + 6F\tilde{w} = bh^2\sigma_0$$

$$F = \frac{bh^2\sigma_0}{h + 6\tilde{w}}$$

- Mezní pružný stav



1 Úloha

2 Výpočet I

- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

3 Výpočet II


- Vybočení prutu
- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

4 Závěr


$$\begin{aligned}
 M &= M_p I - \frac{F^2}{4\sigma_0 h} \\
 F\tilde{w} &= \frac{bh^2\sigma_0}{4} - \frac{F^2}{4\sigma_0 h} \\
 F^2 + 4\sigma_0 h\tilde{w}F - bh^3\sigma_0^2 &= 0
 \end{aligned}$$

$$F = \frac{-4\sigma_0 h\tilde{w} \pm \sqrt{(4\sigma_0 h\tilde{w})^2 + 4bh^3\sigma_0^2}}{2}$$

- Mezní plastický stav



- Porovnání



1 Úloha

2 Výpočet I


- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

3 Výpočet II


- Vybočení prutu
- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

4 Závěr


• Model



- Výpočet v Oofemu



- Porovnání



1 Úloha

2 Výpočet I

- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

3 Výpočet II

- Vybočení prutu
- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

4 Závěr

Počáteční tvar

$$w_0(x) = \tilde{w}_0 \left(1 - \cos \left(\frac{\pi x}{2L} \right) \right)$$

$$\begin{aligned} M(x) &= F(w_0(x) - \tilde{w}_0) \\ &= -F\tilde{w}_0 \cos \left(\frac{\pi x}{2L} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta w''(x) &= -\frac{M}{EI} \\ \Delta w''(x) &= \frac{F\tilde{w}_0}{EI} \cos \left(\frac{\pi x}{2L} \right) \end{aligned}$$

$$\Delta w(x) = \frac{F}{EI} \frac{4L^2}{\pi^2} w_0(x)$$

Deformovaný tvar

$$w(x) = \tilde{w} \left(1 - \cos \left(\frac{\pi x}{2L} \right) \right)$$

$$\begin{aligned} M(x) &= F(w(x) - \tilde{w}) \\ &= -F\tilde{w}_0 \cos \left(\frac{\pi x}{2L} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta w''(x) &= -\frac{M}{EI} \\ \Delta w''(x) &= \frac{F\tilde{w}}{EI} \cos \left(\frac{\pi x}{2L} \right) \end{aligned}$$

$$\Delta w(x) = \frac{F}{EI} \frac{4L^2}{\pi^2} w(x)$$

Přírustek od zatížení

$$w(x) - w_0(x) = \frac{F}{EI} \frac{4L^2}{\pi^2} w(x)$$

$$w(x) = \frac{EI\pi^2}{EI\pi^2 - 4FL^2} w_0(x)$$

$$\tilde{w} = \frac{EI\pi^2}{EI\pi^2 - 4FL^2} \tilde{w}_0$$

Kritické břemeno

$$F \rightarrow \frac{EI\pi^2}{4L^2}$$

1 Úloha

2 Výpočet I

- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

3 Výpočet II

- Vybočení prutu
- **Mezní pružný stav**
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu


4 Závěr

$$\begin{aligned}\frac{F}{A} + \frac{M}{I} \frac{h}{2} &= \sigma_0 \\ \frac{F}{bh} + \frac{6F\tilde{w}}{bh^2} &= \sigma_0 \\ Fh + 6F\tilde{w} &= bh^2\sigma_0\end{aligned}$$


$$\tilde{w} = \frac{EI\pi^2}{EI\pi^2 - 4FL^2} \tilde{w}_0$$

$$48L^2F^2 - (48L^2bh\sigma_0 + E\pi^2bh^3 + 6E\pi^2bh^2\tilde{w}_0)F + \sigma_0E\pi^2b^2h^4 = 0$$

- Mezní pružný stav



- Mezní pružný stav



1 Úloha

2 Výpočet I

- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

3 Výpočet II

- Vybočení prutu
- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav**
- Výpočet v Oofemu


4 Závěr

$$\begin{aligned}
 M &= M_p I - \frac{F^2}{4\sigma_0 h} \\
 F\tilde{w} &= \frac{bh^2\sigma_0}{4} - \frac{F^2}{4\sigma_0 h} \\
 F^2 + 4\sigma_0 h\tilde{w}F - bh^3\sigma_0^2 &= 0
 \end{aligned}$$


$$\tilde{w} = \frac{EI\pi^2}{EI\pi^2 - 4FL^2} \tilde{w}_0$$

$$48L^2F^3 - bh^3\pi^2F^2 - (48L^2bh^3\sigma_0^2 + 4Eb h^4\pi^2\tilde{w}_0)F + Eb^2h^6\sigma_0^2 = 0$$

- Mezní plastický stav



• Porovnání



1 Úloha

2 Výpočet I


- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

3 Výpočet II


- Vybočení prutu
- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

4 Závěr

- Výpočet v Oofemu



• Porovnání



1 Úloha

2 Výpočet I

- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

3 Výpočet II

- Vybočení prutu
- Mezní pružný stav
- Mezní plastický stav
- Výpočet v Oofemu

4 Závěr

SHRNUTÍ:

- Výsledky podle očekávání
- Zkušenosti s programem Oofem
- Výpočet pod Windows

Děkuji Vám za pozornost